

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 12 月 11 日

リコール届出番号	外-2126	リコール開始日	平成 26 年 12 月 12 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エンジン (操作スイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハンドル右側のエンジンの操作スイッチにおいて、スイッチ内の切替部の設計が不適切なため、スイッチの動きが悪いものがある。そのため、最悪の場合、スイッチが動かず、エンジンを始動出来ないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハンドル右側のエンジンの操作スイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	15 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及びドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-2126 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	C600S	「BMW C600S」	WB1013100EZZ53014 ～ WB1013103EZZ54030 平成26年1月17日 ～ 平成26年4月30日	39 台	
	C650GT	「BMW C650GT」	WB1013301EZZ72927 ～ WB1013301EZZ73902 平成26年1月15日 ～ 平成26年4月30日	77 台	
	EBL-R12JB	「BMW R nineT」	WB10A0601EZ418121 ～ WB10A0600EZ420975 平成 26 年 1 月 7 日 ～ 平成 26 年 5 月 6 日	226 台	
	HP 4	「BMW HP 4」	WB10D0109EZ465587 ～ WB10D0103EZ498956 平成26年1月17日 ～ 平成26年5月5日	43 台	
	S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1052405EZ041277 ～ WB1052401EZ042443 平成26年1月20日 ～ 平成26年5月6日	18 台	
	S1000R	「BMW S1000R」	WB10D0200EZ400397 ～ WB10D0203EZ403147 平成26年1月13日 ～ 平成26年5月5日	167 台	

EBL-K16AA	「BMW K1600GT」	WB1060103EZY51254 ～ WB1060105EZY51885 平成26年2月5日 ～ 平成26年5月5日	9 台	
EBL-K16AA	「BMW K1600GTL」	WB1060203EZ440287 ～ WB1060202EZ440653 平成26年2月13日 ～ 平成26年4月15日	11 台	
EBL-K16AA	「BMW K1600GTL-E」	WB1060301EZZ18799 ～ WB106030XEZZ19577 平成26年2月4日 ～ 平成26年5月6日	141 台	
EBL-R12NA	「BMW R1200GS」	WB10A0105EZ137799 ～ WB10A0107EZ146570 平成26年1月17日 ～ 平成26年5月6日	195 台	
EBL-R12NA	「BMW R1200GS-A」	WB10A0206EZ202996 ～ WB10A0209EZ207156 平成26年1月21日 ～ 平成26年5月6日	70 台	
EBL-R12NA	「BMW R1200RT」	WB10A0302EZ232575 ～ WB10A0301EZ235967 平成26年1月20日 ～ 平成26年4月30日	110 台	
F700GS	「BMW F700GS」	WB10B0107EZZ85471 ～ WB10B0106EZZ87793 平成26年1月9日 ～ 平成26年4月30日	113 台	
F800GT	「BMW F800GT」	WB10B0309EZ051101 ～ WB10B0305EZ052455 平成26年1月6日 ～ 平成26年5月5日	59 台	
F800GS	「BMW F800GS」	WB10B0202EZ009662 ～ WB10B0201EZ010916 平成26年1月6日 ～ 平成26年3月26日	20 台	
F800R	「BMW F800R」	WB1021701EZ436068 ～ WB1021701EZ495685 平成26年1月6日 ～ 平成26年4月16日	15 台	
F800GS-A	「BMW F800GS-A」	WB10B0502EZ303557 ～ WB10B0508EZ304051 平成26年1月7日 ～ 平成26年3月10日	15 台	
(13型式)	(17車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年1月6日 ～ 平成26年5月6日	(計 1,328 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。