

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年12月25日

リコール届出番号	外-2130	リコール開始日	平成26年12月26日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-300-813 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	制動装置（ブレーキ倍力装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ倍力装置の配置が不適切なため、当該装置に雨水等がかかり、錆が発生するものがある。そのため、錆が進行し倍力装置が腐食して負圧を維持できなくなることで、アシスト機能が失われ、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ倍力装置を点検し、異常がある場合は、ブレーキ倍力装置を新品に交換した上で、防水カバーを装着する。異常が無い場合は、防水カバーのみを装着する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2130のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-WK36	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0CC110384～1J4R25GGXBC741575 平成23年01月18日～平成25年05月30日	1,756台	
	ABA-WK36A	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0CC319933～1J4R25GGXBC685671 平成22年12月18日～平成25年05月30日	1,145台	
	ABA-WK36T	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0EC273085～1C4RJFEGXEC286006 平成25年10月15日～平成26年01月16日	115台	
	ABA-WK36TA	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFFG0EC100472～1C4RJFFGXEC295626 平成25年04月08日～平成26年01月16日	106台	
	ABA-WK57A	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFGT0CC300227～1C4RJFGTXDC596455 平成24年03月22日～平成25年02月23日	140台	
	-WK57A-	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFHJ0DC514715～1C4RJFHJXEC273215 平成24年04月16日～平成25年11月07日	183台	
(6型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲)	平成22年12月18日～平成26年01月16日	(計3,445台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。