

連絡先： 国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年2月6日

リコール届出番号	外-2137	リコール開始日	平成27年 2月7日
届出者の氏名又は名称	フォード・ジャパン・リミテッド 代表取締役 日本における代表者 森田 俊生	【 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175 】	
不具合の部位（部品名）	乗員保護装置（エアバック制御モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイド及びカーテン・エアバッグ制御モジュールの車両側コネクタにおいて、端子を誤って配列しているものがある。そのため、衝突した際に本来作動しなければならない箇所と反対側のシートベルト・プリテンショナーが作動し、サイド及びカーテン・エアバッグが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクタの端子の配列を修正する。		
不具合件数	国内： 0件	事故の有無	国内： 無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2137のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA -MAJUEJ	「エコスポーツ」	MAJBXXMRKBDK79251～ MAJBXXMRKBEJ73693 平成25年10月30日～平成26年5月23日	331	14年 モデル 1.5L
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月30日～平成26年5月23日	(計331台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。