

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年3月31日

リコール届出番号	3548	リコール開始日	平成27年3月31日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	電気装置（イグニッションスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	イグニッションスイッチにおいて、接点部に使用するグリスが不適切なため、可動接点が固定接点から離れる際のアーク放電の熱によりグリスが炭化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、グリスの絶縁性の低下と可動接点の摩耗による金属粉の堆積により接点間が導通し、発熱することでグリスが発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、イグニッションスイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	32件	事故の有無	火災1件・発煙29件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3548のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名		リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	GF-MA63S	「ワゴンR」	(ワゴンRプラス)	MA63S-100079～MA63S-128989 平成11年5月21日～平成12年11月2日	26,439	小型・乗用
	LA-MA64S		(ワゴンRソリオ)	MA64S-100017～MA64S-122151 平成12年11月23日～平成14年11月4日	10,784	
	LA-MA34S			MA34S-100037～MA34S-143041 平成12年11月23日～平成17年7月30日	26,441	
	UA-MA34S			MA34S-200001～MA34S-212949 平成15年8月7日～平成17年8月1日	12,383	
	DBA-MA34S	「ソリオ」		MA34S-250007～MA34S-401547 平成17年2月14日～平成22年8月6日	13,667	小型・乗用
	ABA-MA34S			MA34S-150003～MA34S-150847 平成17年8月1日～平成18年3月31日	826	
			MA34S-212950～MA34S-351181 平成18年5月9日～平成22年8月5日	3,632		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	GF-ME63S	「MW」	ME63S-100001～ME63S-100140 平成12年8月31日～平成12年11月6日	129	小型・乗用
	LA-ME64S		ME64S-100001～ME64S-100100 平成13年1月8日～平成14年4月19日	90	
	LA-ME34S		ME34S-100001～ME34S-120070 平成13年1月8日～平成15年4月26日	1,191	
	DBA-ME34S		ME34S-300001～ME34S-458742 平成17年11月17日～平成22年8月6日	25,292	
	ABA-ME34S		ME34S-300002～ME34S-550989 平成17年11月17日～平成22年8月6日	4,881	
	(計11型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年5月21日～平成22年8月6日	(計125,755台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。