

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年4月3日

リコール届出番号	3543	リコール開始日	平成27年4月3日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（ステアリングギヤボックス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックのステアリングギヤボックスにおいて、装着指示が不適切なため、切れ角の大きい仕様を装着したものがある。そのため、ハンドルを最大限度まで切った状態で急制動をした場合、タイヤが他の部品と接触するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングギヤボックスを正規品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3543のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	TPG-NKR85AN TPG-NKR85AR TRG-NKR85AR	「エルフ」	NKR85-7042771～NKR85-7044827 平成26年11月4日～平成27年1月22日	126	
	TPG-NMR85AN TPG-NMR85AR TRG-NMR85AN TRG-NMR85AR		NMR85-7027043～NMR85-7028034 平成26年11月4日～平成27年1月20日	43	
	(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年11月4日～平成27年1月22日	(計169台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。