

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年4月14日

リコール届出番号	3553	リコール開始日	平成27年4月15日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 マーク・リストセーヤ TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (センターベアリング固定金具)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックの動力伝達装置において、センターベアリング固定金具の強度が不足しているため、プロペラシャフトの回転振動により、当該固定金具に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂の進行により当該固定金具が破断し、プロペラシャフトが脱落して、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、センターベアリング固定金具に補強金具を追加する。 なお、センターベアリング固定金具に亀裂がある場合は、センターベアリング固定金具を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3553 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FL63F	「ふそう ファイター」	FL63F-700011～FL63F-780001 平成17年12月26日～平成19年3月30日	6	
	PA-FL63FX		FL63FX-700005～FL63FX-780002 平成16年9月30日～平成19年6月28日	17	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年9月30日～平成19年6月28日	(計23台)	

備考) 本件は、平成26年7月31日付、届出番号「3403」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加し、新たに届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。