

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 4月16日

リコール届出番号	3555	リコール開始日	平成27年 4月17日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（変速機）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	機械式自動変速機において、変速機単体の作動検査時に使用する検査用オイルの抜き取り作業が不適切なため、変速機内部にオイルが残留しているものがある。そのため、車両組立時に規定量のオイルを入れると、規定より油量が多くなり、そのままの状態では高速走行をすると油温が上昇し、変速機の内部部品が溶損したり、熱の影響で変速機周辺のハーネスが溶損して、最悪の場合、走行不能やエンジンが再始動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、機械式自動変速機のブリーザからのオイル吹き出しの有無やオイルの注入量を点検し、オイルの吹き出しがある場合は、当該変速機、アクチュエータ、及び当該変速機周辺のワイヤーハーネスを新品に交換するとともに正規オイル量を注入する。また、オイルの注入量過多がある場合は、当該変速機、及び当該変速機周辺のワイヤーハーネスを新品に交換するとともに正規オイル量を注入する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3555のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA16T	「キャリイ」	DA16T-168641～DA16T-202025 平成26年8月18日～平成27年2月27日	1,532	
	HBD-DA17V	「エブリイ」	DA17V-100090～DA17V-104231 平成27年2月3日～平成27年2月25日	2,137	
ニッサン	HBD-DR17V	「NV100 クリッパー」	DR17V-100004～DR17V-100649 平成27年2月14日～平成27年2月21日	531	
マツダ	HBD-DG17V	「スクラム」	DG17V-100004～DG17V-100258 平成27年2月14日～平成27年2月20日	176	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年8月18日～平成27年2月27日	(計4,376台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。