

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年4月21日

リコール届出番号	3558	リコール開始日	平成27年4月21日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	駐車ブレーキ(サポート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイールクレーンの制動装置において、駐車ブレーキチャンバのサポートの強度が不足しているため、サポートに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとサポートが折損し、駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキチャンバのサポートを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、ステッカ(No,3558)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	JDS-T006	「GR-160N-2」 「GR-120NDW-2」	T006-0001 ～ T006-0419 平成20年8月20日～平成27年1月23日	413台	
タダノ	UDS-T009	「GR-160N-3」	T009-0002 ～ T009-0179 平成25年10月29日～平成27年4月3日	167台	
コベルコ	JDS-EW06	「RK160-6」	T006-5001 ～ T006-5061 平成20年8月21日～平成25年3月13日	61台	
コベルコ	UDS-EW07	「RK160-7」	T009-5001 ～ T009-5035 平成26年1月6日～平成27年3月13日	34台	
	(計4型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年8月20日～平成27年4月3日	(計675台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。