

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月22日

リコール届出番号	3580	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、部品メーカーで市場回収品を調査した結果、異常展開に繋がるおそれがあるインフレーター容器内圧の異常出力が認められた。このため、原因は判明していないが、一定の期間までに製造した同タイプのインフレーターについて、予防的措置として当該インフレーターを新品に交換する。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを年式の古いものから順次新品と交換する。 なお、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3580 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	TC-SK82V	「ボンゴ」	SK82V-309152～SK82V-320035 平成16年3月1日～平成18年3月31日	6,831	
	TC-SK82M		SK82M-301574～SK82M-304073 平成16年3月1日～平成18年3月31日	1,522	
	KQ-SKF2V KR-SKF2V		SKF2V-100767～SKF2V-106160 平成16年4月5日～平成18年3月31日	3,067	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	KR-SKF2M	「ボンゴ」	SKF2M-100321～SKF2M-102241 平成16年3月30日～平成18年3月31日	1,197	
	TC-SK82T		SK82T-306406～SK82T-318774 平成16年3月1日～平成18年3月31日	9,894	
	TC-SK82L		SK82L-300926～SK82L-302343 平成16年3月1日～平成18年3月31日	1,260	
	KQ-SKF2T KR-SKF2T		SKF2T-100347～SKF2T-105711 平成16年4月6日～平成18年3月31日	3,332	
	KR-SKF2L		SKF2L-100075～SKF2L-101119 平成16年4月5日～平成18年3月31日	813	
	KR-SKF6V	「ボンゴブ ローニイ」	SKF6V-100110～SKF6V-102675 平成16年4月3日～平成18年3月31日	1,483	
	KR-SKF6M		SKF6M-100043～SKF6M-100925 平成16年4月5日～平成18年3月31日	519	
	KR-SKFHV		SKFHV-100005～SKFHV-100047 平成16年11月8日～平成18年3月22日	30	
	KR-SKFHM		SKFHM-100005～SKFHM-100026 平成16年11月11日～平成18年3月15日	17	
	TC-SKE6V		SKE6V-302351～SKE6V-304638 平成16年3月1日～平成18年3月31日	1,450	
	KG-SY54T	「タイタン」	SY54T-200294～SY54T-200402 平成16年3月10日～平成16年7月28日	78	
	KG-SY54L		SY54L-200118～SY54L-200155 平成16年3月4日～平成16年7月23日	35	
	KG-SY56T		SY56T-200779～SY56T-201026 平成16年3月2日～平成16年7月31日	209	
	KG-SY56L		SY56L-200490～SY56L-200619 平成16年3月1日～平成16年8月17日	114	
	TC-SYE4T		SYE4T-201126～SYE4T-202634 平成16年3月1日～平成18年3月31日	1,364	
	TC-SYE6T		SYE6T-204844～SYE6T-211704 平成16年3月1日～平成18年3月31日	6,262	
	KR-SYF4T		SYF4T-100003～SYF4T-100639 平成16年11月8日～平成18年3月30日	520	
	KR-SYF4L		SYF4L-100002～SYF4L-100113 平成16年11月8日～平成18年3月25日	87	
	KR-SYF6T		SYF6T-100007～SYF6T-103222 平成16年11月8日～平成18年3月31日	2,672	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
	KR-SYF6L	「タイタン」	SYF6L-100004～SYF6L-100421 平成16年11月8日～平成18年3月31日	365	
	DBA-GG3P	「アテンザ」	GG3P-500004～GG3P-500733 平成17年5月20日～平成18年3月28日	444	
			GG3P-400019～GG3P-401074 平成17年7月13日～平成18年3月31日	846	マツダ ビート
	DBA-GG3S		GG3S-400010～GG3S-404436 平成17年5月17日～平成18年3月30日	2,886	
	DBA-GY3W CBA-GY3W		GY3W-500011～GY3W-505454 平成17年5月12日～平成18年3月30日	3,490	
	DBA-GGEP		GGEP-400006～GGEP-401802 平成17年5月20日～平成18年3月30日	954	
	DBA-GGES		GGES-400003～GGES-400813 平成17年5月23日～平成18年3月30日	510	
	DBA-GYEW		GYEW-400002～GYEW-401385 平成17年5月13日～平成18年3月30日	845	
ニッサン	TC-SK82VN		「バネット」	SK82VN-318286～SK82VN-340826 平成16年3月1日～平成18年3月31日	22,239
	TC-SK82MN	SK82MN-302696～SK82MN-307292 平成16年3月1日～平成18年3月31日		4,523	
	KQ-SKF2VN KR-SKF2VN	SKF2VN-100653～SKF2VN-102008 平成16年4月3日～平成18年3月31日		1,356	
	KR-SKF2MN	SKF2MN-100275～SKF2MN-100932 平成16年4月3日～平成18年3月31日		658	
	TC-SK82TN	SK82TN-308557～SK82TN-341109 平成16年3月1日～平成18年3月31日		13,473	
	TC-SK82LN	SK82LN-301136～SK82LN-303000 平成16年3月1日～平成18年3月31日		1,859	
	KQ-SKF2TN KR-SKF2TN	SKF2TN-100179～SKF2TN-100710 平成16年4月5日～平成18年3月31日		532	
	KR-SKF2LN	SKF2LN-100081～SKF2LN-100244 平成16年4月7日～平成18年3月31日		164	
三菱	TC-SK82VM	「デリカ」	SK82VM-301667～SK82VM-303535 平成16年3月1日～平成18年3月31日	1,835	
	TC-SK82MM		SK82MM-100028～SK82MM-100320 平成16年3月3日～平成18年3月23日	287	
	KQ-SKF2VM KR-SKF2VM		SKF2VM-100047～SKF2VM-100685 平成16年4月5日～平成18年3月31日	630	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
三菱	KR-SKF2MM	「デリカ」	SKF2MM-100034～SKF2MM-100383 平成16年4月5日～平成18年3月31日	339	
	KR-SKF6VM		SKF6VM-100010～SKF6VM-100265 平成16年4月6日～平成18年3月31日	253	
	KR-SKF6MM		SKF6MM-100005～SKF6MM-100194 平成16年4月5日～平成18年3月30日	182	
	TC-SKE6VM		SKE6VM-300575～SKE6VM-301148 平成16年3月1日～平成18年3月31日	572	
	TC-SK82TM		SK82TM-301001～SK82TM-302616 平成16年3月1日～平成18年3月31日	1,613	
	TC-SK82LM		SK82LM-100089～SK82LM-100276 平成16年3月1日～平成18年3月23日	188	
	KQ-SKF2TM KR-SKF2TM		SKF2TM-100044～SKF2TM-100480 平成16年3月8日～平成18年3月31日	436	
	KR-SKF2LM		SKF2LM-100012～SKF2LM-100133 平成16年4月7日～平成18年3月24日	122	
(計55型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年3月1日～平成18年3月31日	(計104,357台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。