

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年 7月16日

リコール届出番号	3608	リコール開始日	平成27年 7月17日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	乗降口(グライドスライド扉)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスのグライドスライド扉において、扉開閉用エアシリンダーの力を伝えるブラケットと扉を開閉させる回転軸を固定しているスプリングピンに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スプリングピンが折損し、最悪の場合、スプリングピンが2本ともに折損することで、走行中に扉が開く、または、運転者席からの扉の開閉操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、暫定措置としてスプリングピンを新品と交換する。なお、対策が決定し次第、恒久対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3608のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	KL-HU2PMEA KL-HU2PMEE KL-HU2PMEE改	「日野 ブルーリボンシティー」	HU2PME-40309～HU2PME-40686 平成14年12月27日～平成17年 5月12日	90		
	KL-HU2PPEE KL-HU2PPEE改		HU2PPE-40060～HU2PPE-40111 平成15年 2月21日～平成17年 2月15日	52		
	ACG-HU8JLFP BJG-HU8JLFP		HU8JLF-40011～HU8JLF-40274 平成17年 1月29日～平成22年 7月26日	259		
	LJG-HU8JLGP LNG-HU8JLGP LNG-HU8JLGP改		HU8JLG-40002～HU8JLG-40184 平成22年 7月13日～平成27年 5月14日	177		
	ACG-HU8JMFP ACG-HU8JMFP改 BJG-HU8JMFP		HU8JMF-40011～HU8JMF-40214 平成17年 7月22日～平成22年 6月28日	202		
	LJG-HU8JMGP LNG-HU8JMGP		HU8JMG-40011～HU8JMG-40153 平成22年10月 5日～平成27年 2月 6日	141		
	(計15型式)		(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年12月27日～平成27年 5月14日		(計 921台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。