連絡先 自動車局 審査・リコール課

リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年7月23日

| リコール届出番号 | 3613 | リコール開始日 | 平成27年7月24日 | | | |
|--|--|---|------------|--|--|--|
| 届出者の氏名又は名称 | いすゞ自動車株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役 細井 行 TEL 0120-119-11: | | | | | |
| 不具合の部位(部品名) | 燃料装置(サプライポンプ) | | | | | |
| 基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因 | 付指示が不適切なため、締結プ 用を続けると、サプライポンプ | 小型トラックの燃料噴射装置において、サプライポンプをエンジンに取付ける締付指示が不適切なため、締結力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、サプライポンプ取付けボルトの締結部が緩んで振動が増大し、最悪の場合、燃料パイプが亀裂し、燃料が漏れるおそれがある。 | | | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、サプライポンプ締結部の点検を行ない、緩んでいる場合はエンジンを良 品に交換、緩んでいない場合は増締めを行う。 | | | | | |
| 不具合件数 | 90件 | 事故の有無 | 無し | | | |
| 発見の動機 | 市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。 | | | | | |
| 自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に周 知させるための措置 | ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.3613のステッカーを貼付する。 | | | | | |

| 車 名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 | 備考 |
|-----|--|-------|--|----------------|----|
| いすゞ | BKG-NHR85A BKG-NHR85AN | 「エルフ」 | NHR85-7000016~NHR85-7006795 平成19年2月10日~平成22年4月10日 | 6, 676 | |
| | BKG-NHS85A BKG-NHS85AN | | NHS85-7000008~NHS85-7003212 平成19年2月14日~平成22年4月6日 | 3, 136 | |
| | BDG-NJR85A BDG-NJR85AN BJG-NJR85AN BKG-NJR85A BKG-NJR85AD BKG-NJR85AN BKG-NJR85N | | NJR85-7000037~NJR85-7014634 平成19年2月9日~平成22年4月9日 | 14, 344 | |
| | BKG-NJS85A BKG-NJS85AN | | NJS85-7000003~NJS85-7000904 平成19年2月14日~平成22年4月5日 | 884 | |

| 車 名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 | 備考 |
|------|--|--------|---|----------------|----|
| いすゞ | BDG-NKR85A BDG-NKR85AD BDG-NKR85AN BDG-NKR85N BDG-NKR85R BKG-NKR85A BKG-NKR85AD BKG-NKR85AN BKG-NKR85AR BKG-NKR85AR BKG-NKR85N BKG-NKR85N | 「エルフ」 | NKR85-7000031~NKR85-7014275 平成19年2月9日~平成22年4月9日 | 14, 115 | |
| | PDG-NKR85YN | | NKR85Y-7000008~NKR85Y-7001844 平成19年2月28日~平成22年4月6日 | 1,824 | |
| | BDG-NKS85A BDG-NKS85AD BDG-NKS85AN | | NKS85-7000008~NKS85-7002028 平成19年2月14日~平成22年4月5日 | 2, 003 | |
| | BDG-NLR85AN BJG-NLR85AN BKG-NLR85AN BKG-NLR85AR BKG-NLR85N | | NLR85-7000004~NLR85-7007481 平成18年12月6日~平成22年4月5日 | 7, 293 | |
| | BKG-NLS85AN BKG-NLS85AR | | NLS85-7000007~NLS85-7000338 平成18年12月23日~平成22年3月26日 | 328 | |
| | BDG-NMR85AN BDG-NMR85AR BDG-NMR85N BDG-NMR85R BJG-NMR85AN BKG-NMR85AN BKG-NMR85AR BKG-NMR85N BKG-NMR85N | | NMR85-7000024~NMR85-7011810 平成18年12月15日~平成22年4月15日 | 11, 502 | |
| | BDG-NMS85AN BDG-NMS85AR | | NMS85-7000005~NMS85-7000433 平成19年1月11日~平成22年4月5日 | 419 | |
| | BDG-NNR85AN BKG-NNR85AN BKG-NNR85AR | | NNR85-7000012~NNR85-7000954 平成18年12月18日~平成22年3月26日 | 928 | |
| | BKG-NNS85AR | | NNS85-7000004~NNS85-7000044 平成19年1月12日~平成22年3月30日 | 40 | |
| | BDG-NPR85AN BDG-NPR85AR BJG-NPR85AN BKG-NPR85AN BKG-NPR85AR | | NPR85-7000044~NPR85-7020997 平成18年12月18日~平成22年4月9日 | 20, 636 | |
| | BDG-NPS85AN BDG-NPS85AR | | NPS85-7000010~NPS85-7000826 平成19年1月11日~平成22年4月5日 | 807 | |
| ニッサン | BJG-AJR85AN BKG-AJR85A BKG-AJR85AD BKG-AJR85AN BKG-AJR85N | 「アトラス」 | AJR85-7000001~AJR85-7000333 平成19年3月7日~平成22年4月12日 | 330 | |
| | BKG-AJS85A BKG-AJS85AN | | AJS85-7000001~AJS85-7000122 平成19年3月6日~平成22年3月24日 | 122 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 | 備考 |
|-----------------|--|--------|---|----------------|----|
| ニッサン | BDG-AKR85A BDG-AKR85AD BDG-AKR85AN BDG-AKR85N BDG-AKR85R BKG-AKR85A BKG-AKR85AD BKG-AKR85AN BKG-AKR85AN BKG-AKR85AR | 「アトラス」 | AKR85-7000001~AKR85-7000847 平成19年3月3日~平成22年3月23日 | 847 | |
| | PDG-AKR85YN | | AKR85Y-7000001~AKR85Y-7000017 平成19年4月3日~平成21年9月17日 | 17 | |
| | BDG-AKS85A BDG-AKS85AD BDG-AKS85AN | | AKS85-7000001~AKS85-7000080 平成19年3月10日~平成22年3月19日 | 80 | |
| | BKG-ALR85AN BKG-ALR85AR BKG-ALR85N | | ALR85-7000001~ALR85-7000469 平成19年1月18日~平成22年3月26日 | 469 | |
| | BKG-ALS85AN BKG-ALS85AR | | ALS85-7000001~ALS85-7000041 平成19年5月11日~平成22年2月2日 | 41 | |
| | BDG-AMR85AN BDG-AMR85AR BDG-AMR85N BDG-AMR85R BJG-AMR85AN BKG-AMR85AN BKG-AMR85AR BKG-AMR85AR BKG-AMR85N | | AMR85-7000001~AMR85-7000506 平成19年2月14日~平成22年3月26日 | 506 | |
| | BDG-AMS85AN | | AMS85-7000001~AMS85-7000010 平成19年7月4日~平成22年2月19日 | 10 | |
| | BKG-ANR85AN BKG-ANR85AR | | ANR85-7000001~ANR85-7000145 平成19年1月19日~平成22年3月9日 | 144 | |
| | BKG-ANS85AR | | ANS85-7000001~ANS85-7000005 平成19年7月20日~平成21年8月26日 | 5 | |
| | BDG-APR85AN BDG-APR85AR BJG-APR85AN BKG-APR85AN BKG-APR85AR | | APR85-7000001~APR85-7001007 平成19年1月29日~平成22年4月5日 | 1,007 | |
| | BDG-APS85AN BDG-APS85AR | | APS85-7000001~APS85-7000051 平成19年4月3日~平成22年3月19日 | 51 | |
| ニッサン テ゛ィーセ゛ル | BKG-BJR85A BKG-BJR85AD BKG-BJR85AN | 「コンドル」 | BJR85-7000001~BJR85-7000099 平成19年3月8日~平成22年4月9日 | 99 | |
| | BKG-BJS85A BKG-BJS85AN | | BJS85-7000001~BJS85-7000017 平成19年3月23日~平成21年12月1日 | 17 | |
| | BDG-BKR85A BDG-BKR85AD BDG-BKR85AN BDG-BKR85N BDG-BKR85R BKG-BKR85A BKG-BKR85AD BKG-BKR85AN BKG-BKR85AN | | BKR85-7000001~BKR85-7000135 平成19年3月8日~平成22年4月3日 | 135 | |
| | PDG-BKR85YN | | BKR85Y-7000001~BKR85Y-7000009 平成19年5月15日~平成22年4月1日 | 9 | |

| 車 名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 | 備考 |
|-----------------|--|--------|--|----------------|----|
| ニッサン テ゛ィーセ゛ル | BDG-BKS85A BDG-BKS85AD BDG-BKS85AN | 「コンドル」 | BKS85-7000001~BKS85-7000018 平成19年7月10日~平成22年2月10日 | 18 | |
| | BKG-BLR85AN BKG-BLR85AR BKG-BLR85N | | BLR85-7000001~BLR85-7000034 平成19年3月13日~平成22年1月7日 | 34 | |
| | BKG-BLS85AR | | BLS85-7000001~BLS85-7000003 平成19年3月19日~平成19年6月30日 | 3 | |
| | BDG-BMR85AN BDG-BMR85AR BDG-BMR85N BDG-BMR85R BKG-BMR85AN BKG-BMR85AR BKG-BMR85AR BKG-BMR85N BKG-BMR85R | | BMR85-7000001~BMR85-7000139 平成19年3月5日~平成22年4月3日 | 139 | |
| | BKG-BNR85AR | | BNR85-7000001~BNR85-7000015 平成19年5月8日~平成22年1月8日 | 15 | |
| | BKG-BNS85AR | | BNS85-7000001 平成21年11月3日 | 1 | |
| | BDG-BPR85AN BDG-BPR85AR BKG-BPR85AN BKG-BPR85AR | | BPR85-7000001~BPR85-7000261 平成19年1月18日~平成22年4月5日 | 261 | |
| | BDG-BPS85AN BDG-BPS85AR | | BPS85-7000001~BPS85-7000029 平成19年1月17日~平成22年1月7日 | 29 | |
| マツダ | BKG-LHR85A BKG-LHR85AN | 「タイタン」 | LHR85-7000001~LHR85-7001795 平成19年3月3日~平成22年4月3日 | 1, 682 | |
| | BKG-LHS85A BKG-LHS85AN | | LHS85-7000001~LHS85-7000445 平成19年3月15日~平成22年4月2日 | 419 | |
| | BKG-LJR85A BKG-LJR85AD BKG-LJR85AN BKG-LJR85N | | LJR85-7000002~LJR85-7002101 平成19年3月3日~平成22年4月8日 | 2, 022 | |
| | BKG-LJS85A BKG-LJS85AN | | LJS85-7000001~LJS85-7000058 平成19年3月6日~平成22年3月22日 | 56 | |
| | BDG-LKR85A BDG-LKR85AD BDG-LKR85AN BDG-LKR85N BDG-LKR85R BKG-LKR85A BKG-LKR85AD BKG-LKR85AN BKG-LKR85AN BKG-LKR85AR | | LKR85-7000001~LKR85-7001336 平成19年3月3日~平成22年4月7日 | 1, 304 | |
| | PDG-LKR85YN | | LKR85Y-7000001~LKR85Y-7000010 平成19年4月25日~平成22年3月17日 | 10 | |
| | BDG-LKS85A BDG-LKS85AD BDG-LKS85AN | | LKS85-7000001~LKS85-7000089 平成19年3月12日~平成22年3月2日 | 88 | |
| | BKG-LLR85AN BKG-LLR85AR BKG-LLR85N | | LLR85-7000002~LLR85-7000349 平成19年3月5日~平成22年3月24日 | 326 | |
| | BKG-LLS85AR | | LLS85-7000001~LLS85-7000016 平成19年4月3日~平成22年2月25日 | 16 | |

| 車 名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 | 備考 |
|-----|--|--------|---|----------------|----|
| マツダ | BDG-LMR85AN BDG-LMR85AR BDG-LMR85N BDG-LMR85R BKG-LMR85AN BKG-LMR85AR BKG-LMR85N BKG-LMR85R | 「タイタン」 | LMR85-7000001~LMR85-7000510 平成19年3月6日~平成22年4月6日 | 488 | |
| | BDG-LMS85AN | | LMS85-7000001~LMS85-7000004 平成19年7月12日~平成21年6月12日 | 4 | |
| | BKG-LNR85AN BKG-LNR85AR | | LNR85-7000002~LNR85-7000296 平成19年3月5日~平成22年4月6日 | 285 | |
| | BKG-LNS85AR | | LNS85-7000001~LNS85-7000004 平成19年3月16日~平成21年11月18日 | 4 | |
| | BDG-LPR85AN BDG-LPR85AR BKG-LPR85AN BKG-LPR85AR | | LPR85-7000001~LPR85-7001057 平成19年3月5日~平成22年4月5日 | 1,017 | |
| | BDG-LPS85AN BDG-LPS85AR | | LPS85-7000001~LPS85-7000042 平成19年3月9日~平成22年3月26日 | 41 | |
| | (計187型式) | (計4車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成18年12月6日~平成22年4月15日 | (計97,086台) | |

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 | リコール対象車 の台数 | 備考 |
|-----|---|-------|-----------------------------|----------------|----|
| いすゞ | BKG-NHR85AN | 「エルフ」 | NHR85-7008560 | 1 | |
| | BKG-NHS85A | | NHS85-7003247 | 1 | |
| | BKG-NJR85A BKG-NJR85AN | | NJR85-7016336~NJR85-7018601 | 3 | |
| | BKG-NJS85A | | NJS85-7001011 | 1 | |
| | BDG-NKR85N BKG-NKR85A BKG-NKR85AN | | NKR85-7014799~NKR85-7017601 | 4 | |
| | BKG-NMR85AN BKG-NMR85AR | | NMR85-7011982~NMR85-7013821 | 2 | |
| | BDG-NMS85AN | | NMS85-7000681 | 1 | |
| | BDG-NPR85AN BDG-NPR85AR BKG-NPR85AN | | NPR85-7021360~NPR85-7026198 | 20 | |
| | BDG-NPS85AN | | NPS85-7001079 | 1 | |
| | | | 合計 | (計34台) | |

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

| 対象の製品名 | 部品番号 | 対象部品の製作期間 | 対象数 | 備考 | 夸 |
|------------|--|-------------------------|--------|----|---|
| 4 JJ1型エンジン | 8-98030481-0 8-98030482-0 8-98030486-0 8-98030489-0 8-98030490-0 8-98030496-0 8-98030497-0 8-98030498-0 | 平成18年12月15日~平成21年12月18日 | 51 | | |
| | | 合計 | (計51個) | | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。