

平成27年7月23日

前軸用メッキホイールキャップの自主改善の実施について

株式会社アイ・シー・エルから、後付け部品として販売した前軸用メッキホイールキャップの一部について、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成27年7月24日
不具合の内容	後付け部品として販売した標準キャブ仕様トラックの前軸用メッキホイールキャップにおいて、メッキホイールキャップとブラケットの寸法が不適切なため、メッキホイールキャップが車体から突出するものがある。
改善の内容	メッキホイールキャップ及びブラケットを対策品に交換する。
クレーム件数	3件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	・販売先及び使用者にダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・アイ・シー・エルホームページへ掲載する。

対象の部品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数	備考
メッキホイールキャップ	5-86712070-0	平成16年6月23日～ 平成27年6月5日	19,919 個	
	5-86712071-0			
	5-86712073-0			
	5-86712178-0			
	5-88477331-0			
	5-88477503-0			
	5-88477506-0			
		合計	19,919 個	

【備考】対象車種名：いすゞ エルフ、ニッサン アトラス、  
ニッサンディーゼル・UDトラックス コンドル、マツダ タイタン

問い合わせ先

株式会社アイ・シー・エル お客様相談室

東京都品川区南大井3丁目26番7号

TEL：03-3763-6481