

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42354  
アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 27年7月31日

リコール届出番号	3621	リコール開始日	平成 27年 7月31日
届出者の氏名	コベルコクレーン株式会社 代表取締役社長 塚本 晃彦 問い合わせ先:品質保証部 TEL:078-936-1333		
不具合の部位(部品名)	かじ取装置(ステアリング機構用油圧シリンダ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンのかじ取装置の油圧ステアリングシリンダの製造が不適切なため、シリンダ内部のシールが逆向きに組み付けられたものがある。そのため、シリンダ内部のシール性が確保できず、作動油が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該シールを点検し、逆向きに組み付けられたものは、シリンダを良品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	・市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者:弊社の指定サービス工場に通知する。 ・改善実施済車には、キャブドアストライカー付近にNo.3621のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	JDS-EE02	「RK250-7」	EE02-11077～EE02-11095 平成24年10月19日～平成25年3月25日	19台	
コベルコ	UDS-EE04	「RK250-8」	EE04-20002～EE04-20075 平成25年5月30日～平成27年6月23日	72台	
コベルコ	JDS-EG02	「RK700」	EG02-11011～EG02-11016 平成24年12月16日～平成25年3月25日	6台	
コベルコ	CM03	「MK650」	CM03-02004～CM03-02008 平成26年12月22日～平成27年6月19日	4台	
コベルコ	CM03L	「MK650」	CM03L-02002～CM03L-02003 平成26年12月5日～平成26年12月22日	2台	
	(計5型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年10月19日～平成27年6月23日	(計103台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。