

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 9 月 30 日

リコール届出番号	外-2237	リコール開始日	平成 27 年 9 月 30 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンオイルを冷却するヒートエクスチェンジャーにおいて、当該エクスチェンジャーの構成部品の溶接が不適切なため、隙間が生じているものがある。そのため、隙間からエンジンオイルが漏れ、警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルフィルター アッセンブリーを対策品と交換する。		
不具合件数	50 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2237 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-XM12	「MINI One」	WMWXN72080T729204 ～ WMWXN720X0T729950 平成 26 年 4 月 17 日 ～ 平成 26 年 5 月 20 日	146	
			WMWXN720602A08243 ～ WMWXN720X02A08245 平成 26 年 5 月 30 日 ～ 平成 26 年 5 月 30 日	3	
			WMWXN720903A08506 ～ WMWXN720003A08507 平成 26 年 7 月 14 日 ～ 平成 26 年 7 月 24 日	2	
	DBA-XM15	「MINI Cooper」	WMWXM52020T726273 ～ WMWXM52070T727189 平成 26 年 1 月 13 日 ～ 平成 26 年 3 月 10 日	314	
			WMWXM52090T926700 ～ WMWXM52030T928720 平成 26 年 2 月 27 日 ～ 平成 26 年 6 月 4 日	1,058	
			WMWXM52000T943059 ～ WMWXM52070T945567 平成 26 年 3 月 13 日 ～ 平成 26 年 6 月 7 日	47	
			WMWXM520103A03016 ～ WMWXM520003A03511 平成 26 年 6 月 26 日 ～ 平成 26 年 7 月 3 日	10	

	DBA-XM20	「MINI Cooper S」	WMWXM72010T728267 ~ WMWXM72030T728643 平成 26 年 1 月 13 日 ~ 平成 26 年 2 月 26 日	277	
			WMWXM72050T728742 ~ WMWXM72030T729114 平成 26 年 1 月 20 日 ~ 平成 26 年 3 月 6 日	45	
			WMWXM72010T930400 ~ WMWXM72050T932327 平成 26 年 2 月 25 日 ~ 平成 26 年 7 月 3 日	613	
			WMWXM72020T957332 ~ WMWXM72030T958201 平成 26 年 3 月 14 日 ~ 平成 26 年 6 月 6 日	63	
(3 型式)	(3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 1 月 13 日 ~ 平成 26 年 7 月 24 日	(計 2,578 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。