

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 27年 9月 30日

リコール届出番号	外-2236	リコール開始日	平成 27年 9月 30日
届出者の氏名又は名称	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC FCA ジャパン株式会社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム TEL:0120-712-812 ホームページ： <a href="http://www.fcagroup.jp/">http://www.fcagroup.jp/</a>		
不具合の部位(部品名)	エアバック装置 (エアバッグ制御モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御モジュールにおいて、モジュール内部の基板のコーティングが不適切なため、湿度が高い環境下において電子回路が腐食するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、回路がショートしてエアバッグ警告灯が点灯し、最悪の場合、衝突時等において、全てのエアバッグが展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御モジュールを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2236 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-WK36T	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0EC273085～1C4RJFEGXEC390270 平成 25年 10月 15日～平成 26年 05月 07日	203台	
	ABA-WK36TA		1C4RJFEG2EC489648～1C4RJFFGXEC401945 平成 25年 12月 20日～平成 26年 07月 24日	185台	
	ABA-WK57A		1C4RJFKT0EC304286～1C4RJFKTXEC402001 平成 25年 11月 07日～平成 26年 03月 15日	6台	
	不明		1C4RJFFG0EC100472～1C4RJFHJXEC299670 平成 25年 04月 08日～平成 26年 06月 23日	27台	
	(4型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 25年 04月 08日～平成 26年 07月 24日	(計 421台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。