

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年11月19日

リコール届出番号	3694	リコール開始日	平成27年11月20日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	車枠（前部潜り込み防止装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックのダンプ及びミキサー仕様車において、前部潜り込み防止装置用ブラケットの形状が不適切なため、ハンドルを右に操舵した場合に、ピットマンアーム及びドラッグリンクブーツが前部潜り込み防止装置用ブラケットと干渉するものがあり、保安基準不適合のおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前部潜り込み防止装置の右側ブラケット及びステーを対策品に交換する。また、ブーツに損傷がある場合は、新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3694のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	TKG-FRR90S1 TKG-FRR90S2	「フォワード」	FRR90-7071063～FRR90-7079273 平成26年10月3日～平成27年4月2日	1,986	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月3日～平成27年4月2日	(計1,986台)	

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	TKG-FRR90S2	「フォワード」	FRR90-7084362～FRR90-7086211	5	
合計				(計5台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。