

青森県三八上北地方を震源とする地震について(第1報)

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	1月11日	15:26	警戒体制				
東北地方整備局	1月11日	15:26	警戒体制	東北運輸局	1月11日	15:26	警戒体制
国土地理院	1月11日	15:26	注意体制	気象庁	1月11日	15:26	警戒体制
国土技術政策総合研究所	1月11日	15:26	警戒体制				

2. 地震の概要

- 発生日時 平成28年1月11日 15時26分頃
- 震源地 青森県三八上北地方(北緯40.4度、東経141.3度)
- 震源の震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は4.5と推定
- 各地の震度(震度4以上) * 印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度5弱	青森県	青森南部町平 *			
震度4	青森県	八戸市南郷 *	三戸町在府小路町 *	五戸町古舘	
		青森南部町沖田面 *	青森南部町苦米地 *		
		新郷村戸来 *			

- 津波情報
この地震による津波の心配はありません。

3. 国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
- 所管施設等について点検中

4. 気象庁の対応

- 記者会見 17:30

5. 海上保安庁の対応

- 15時34分、航行警報発出
- 二管本部が被害状況調査等を実施するも現在まで被害に関する情報なし

6. 所管施設等の状況

- 河川
 - ・点検の結果、被害情報なし
 - 点検対象河川
 - 【国管理河川】なし
 - 【県管理河川】青森県:馬淵川水系如来堂川(によらいどうがわ)
- 管理ダム
(点検対象ダム)

・ダム地点震度4:5ダム

補助:世増ダム(青森県)

利水:四和ダム(青森県内)、二ノ倉ダム(青森県内)、又木戸ダム(青森県内)、
指久保ダム(青森県内)

○土砂災害

●土砂災害発生情報

・現時点で土砂災害発生の報告なし

●砂防関係施設点検状況

・点検の結果、被害情報なし

○海岸保全施設

・点検対象なし

○下水道

・下水道施設の被害については現在確認中

○道路

・高速道路

通行止めなし、八戸道の一部区間で速度規制、特別巡回点検を実施

・一般道

点検中

○鉄道

1. 被害状況

・新幹線

東北新幹線 脱線なし

・在来線

JR 脱線なし

民鉄 脱線なし

2. 運行状況

・新幹線

一旦停止後運転再開

・在来線

JR 影響なし

民鉄 影響なし

○航空

三沢空港 震度2 異常なし

青森空港 震度1 異常なし

大館能代空港 震度1 異常なし

花巻・秋田空港は揺れはなく、異常なし

○海事関係、港湾関係、自動車、観光関係

・現時点で被害情報無し

問合先:水管理・国土保全局防災課災害対策室 池本 代表: 03-5253-8111 内線35822 直通: 03-5253-8461
--