

| | |
|------|---|
| 連絡先 | 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 |
| アドレス | http://www.mlit.go.jp |

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 1 月 26 日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|---------|
| リコール届出番号 | 外-2302 | リコール開始日 | 準備が整い次第 |
| 届出者の氏名又は名称 | ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 代表社員 クラウス・ハインリッヒ・レーレック (製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーベン社) 問い合わせ先: 044-541-3011 | | |
| 不具合の部位(部品名) | エアバッグ装置 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 運転席側エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、エアバッグインフレータを対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0 件 | 事故の有無 | 0 件 |
| 発見の動機 | ドイツ本社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2302 のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------------|------------|---|--|------------|----|
| BMW アルピナ | GF-3E46 | 「アルピナ B3-3.3」 | WAPB333L02UE46546～WAPB333L02UE46585 平成 14 年 3 月 7 日～平成 14 年 7 月 11 日 | 25 | |
| | | | WAPB333C02VE46261 平成 14 年 5 月 7 日 | 1 | |
| | | | WAPB333T02XE46140 平成 14 年 7 月 18 日 | 1 | |
| | | | WAPB333R02WE46236～WAPB333R02WE46268 平成 14 年 3 月 22 日～平成 14 年 5 月 30 日 | 5 | |
| | GF-3E48 | 「アルピナ B3-3.3」 | WAPB333T02DE48020～WAPB333T02DE48059 平成 14 年 3 月 22 日～平成 14 年 5 月 23 日 | 7 | |
| GH-3E48 | 4WD ツーリング」 | WAPB333T02DE48014～WAPB333T04DE48151 平成 14 年 3 月 14 日～平成 16 年 11 月 11 日 | 21 | | |

| | | | |
|---------|-----------------------------|--|-----------|
| GF-3E48 | 「アルビノ B3-3.3 4WD」 | WAPB333L03CE48021～WAPB333L03CE48022 平成 15 年 1 月 8 日～平成 15 年 2 月 7 日 | 2 |
| GH-3E48 | | WAPB333L04CE48025～WAPB333L05CE48030 平成 15 年 12 月 10 日～平成 17 年 3 月 17 日 | 3 |
| GH-3E50 | 「アルビノ B3S」 | WAPB334003HE50003～WAPB334005HE50250 平成 14 年 10 月 10 日～平成 17 年 4 月 7 日 | 131 |
| | 「アルビノ B3S クーペ」 | WAPB334003JE50001～WAPB334006JE50149 平成 14 年 10 月 10 日～平成 18 年 4 月 20 日 | 37 |
| | 「アルビノ B3S ツーリング」 | WAPB334002LE50001～WAPB334004LE50105 平成 14 年 9 月 5 日～平成 16 年 9 月 24 日 | 19 |
| | 「アルビノ B3S カブリエ」 | WAPB334003KE50006～WAPB334006KE50292 平成 14 年 10 月 17 日～平成 18 年 6 月 15 日 | 18 |
| GH-3E51 | 「アルビノ B3S」 | WAPB334003HE50039～WAPB334004HE50225 平成 14 年 12 月 26 日～平成 16 年 10 月 21 日 | 23 |
| | 「アルビノ B3S クーペ」 | WAPB334003JE50028～WAPB334005JE50134 平成 15 年 2 月 7 日～平成 17 年 12 月 15 日 | 6 |
| | 「アルビノ B3S ツーリング」 | WAPB334003LE50006～WAPB334004LE50106 平成 14 年 10 月 31 日～平成 16 年 10 月 21 日 | 3 |
| | 「アルビノ B3S カブリエ」 | WAPB334004KE50167～WAPB334005KE50285 平成 16 年 1 月 15 日～平成 17 年 8 月 26 日 | 6 |
| GF-YE47 | 「アルビノ B10-3.3」 | WAPBA33L02YE47226 平成 14 年 7 月 18 日 | 1 |
| GH-YE47 | 「アルビノ B10-3.3」 | WAPBA33L02YE47234～WAPBA33L03YE47240 平成 14 年 11 月 21 日～平成 15 年 8 月 18 日 | 4 |
| GH-EF50 | 「アルビノ B10-V8S」 | WAPBA48L02EF50061～WAPBA48L03EF50142 平成 14 年 6 月 5 日～平成 15 年 4 月 17 日 | 42 |
| GH-FF50 | 「アルビノ B10-V8S ツー リング」 | WAPBA48T02FF50016～WAPBA48T03FF50032 平成 14 年 7 月 11 日～平成 15 年 5 月 8 日 | 4 |
| 9 型式 | 10 車種 | (輸入期間の全体の範囲) 平成 14 年 3 月 7 日～平成 18 年 6 月 15 日 | (計 359 台) |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。