

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL03-5253-8111内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年5月12日

リコール届出番号	3814	リコール開始日	平成28年5月13日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 マーク・リストセーヤ TEL0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	12段機械式自動変速機を搭載した大型トラックにおいて、アウトプットシャフトの強度が不足しているため、当該シャフトに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該シャフトの亀裂が進行し、最悪の場合、アウトプットシャフトが破断し、プロペラシャフトが脱落又は周辺部品を破損させ二次的不具合を生じるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、機械式自動変速機のリヤハウジング一式を、対策品のアウトプットシャフトを組み込んだものに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.3814のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BKG-FS54JZ	「ふそう スーパーグレード」	FS54JZ-550004～FS54JZ-570577 平成20年1月11日～平成22年7月16日	318	OD12段の 機械式 自動変速機 搭載車
	BKG-FS55JZ		FS55JZ-550152～FS55JZ-570184 平成20年1月22日～平成22年7月27日	154	
	LKG-FS54VZ		FS54VZ-500016～FS54VZ-502444 平成22年6月22日～平成24年3月8日	104	
	LKG-FS55VZ		FS55VZ-500004～FS55VZ-510001 平成22年6月14日～平成24年9月24日	99	
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-502101～FS54VZ-570005 平成22年3月19日～平成26年11月3日	112	
	QKG-FS55VZ		FS55VZ-500562～FS55VZ-530617 平成24年2月29日～平成26年11月27日	113	
(計6型式)	(計1車種)	(製造期間の全体の範囲) 平成20年1月11日～平成26年11月27日	(計900台)		

備考) 本件は、平成26年4月15日付、届出番号「3350」にてリコール届出を行ったものですが、新たな原因が判明したため、新たに届出するものです。