

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年6月2日

リコール届出番号	外-2337	リコール開始日	平成28年6月3日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : ダイムラーAG 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL : 0120-086-880 ホームページ : http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	乗車装置(取付けボルト、及び、取付けナット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	乗車装置において、後部座席の取付け作業及び作業管理が不適切なため、取付けボルト及び取付けナットが適切なトルクで締付けられていないことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により取付けボルト等が緩み、最悪の場合、事故等により強い衝撃を受けると、取付けボルト等が外れ、座席が浮き上がるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、取付け状態と締付けトルクを確認し、適切に取付けられていないものは、組付けなおす。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2337のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-246242	「B180」	WDD2462422J149148～WDD2462422J322070 平成25年4月12日～平成27年5月7日	267	右ハンドル
	DBA-246244	「B250」	WDD2462442J150503～WDD2462442J286269 平成25年4月18日～平成26年10月2日	13	
	DBA-246246	「B250 4MATIC」	WDD2462462J278346～WDD2462462J316725 平成26年10月2日～平成27年5月11日	17	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年4月12日～平成27年5月11日	(計297台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。