

後付け部品の“LED マルチファンクションドアミラー”に関わる自主改善の実施について

株式会社ジェータックスが輸入し、トヨタ部品大阪共販株式会社が後付け部品と販売した、LED マルチファンクションドアミラーにおいて、不具合があることが判明したため、以下のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成28年6月21日
不具合の内容	後付け部品として販売した LED マルチファンクションドアミラーにおいて、両側面に備える方向指示器の照射部の面積が、不足しているため、保安基準に適合していない。
自主改善の内容	純正品の方向指示器に交換する。
不具合件数	1件
事故の有無	なし
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・当該部品出荷先の販売店を通じ、ユーザーに電話やダイレクトメールで通知する。 ・トヨタ部品大阪共販株式会社のホームページへの掲載。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数	備考
LED マルチファンクションドアミラー	MVJ69-33002	平成25年12月1日～ 平成28年2月29日	15セット	トヨタ『カムリ』用
	MVJ69-33005	平成26年1月1日～ 平成28年2月29日	116セット	トヨタ『アクア』用
合 計			131セット	

【問い合わせ先】

輸入元：株式会社ジェータックス TEL：0561-74-4208
(受付時間：月～金 9：00 ～ 12：00 / 13：00 ～ 17：00 土、日、祝日を除く)

販売元：トヨタ部品大阪共販株式会社 TEL：072-826-8020
(受付時間：月～金 9：00 ～ 12：00 / 13：00 ～ 17：00 土、日、祝日を除く)