

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 06 月 21 日

リコール届出番号	外2344	リコール開始日	平成 28 年 06 月 21 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： <a href="http://www.fcagroup.jp/">http://www.fcagroup.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	電気装置(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後写鏡の電気配線の配索設計が不適切なため、ドアの内部に浸入した雨水が配線の接続コネクタに付着することがある。そのため、接続コネクタ端子部に錆が発生して電気抵抗が増加し、そのままの状態で使用を続けると、接続コネクタが発熱し、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、接続コネクタを点検し、損傷がないものは、防水シールドを取り付け、損傷があるものは接続コネクタを除去し、配線を直接接続したうえで、防水シールドを取り付ける。また、全車両、後写鏡ヒータの電気配線については、雨水がかからない位置に接続コネクタを移設する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2344 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-JK38S	「ジープ・ラングラー」	1J4HE2D10BL554833～1J4HE2D1XBL641185 平成 22 年 12 月 18 日～平成 23 年 08 月 22 日	104 台	
	ABA-JK36S	「ジープ・ラングラー」	1C4HJWGG0CL238715～1C4HJWHGXDL682734 平成 23 年 11 月 29 日～平成 25 年 09 月 18 日	284 台	
	ABA-JK38L	「ジープ・ラングラーア ンリミテッド」	1C4HJWKG0CL159908～1J4HE7H1XBL612485 平成 22 年 12 月 18 日～平成 25 年 10 月 15 日	3057 台	
	ABA-JK36L	「ジープ・ラングラーア ンリミテッド」	1C4HJWKG0CL159228～1C4HJWLGXDL707414 平成 23 年 12 月 06 日～平成 25 年 10 月 15 日	980 台	
	ABA-JK36LR	「ジープ・ラングラーア ンリミテッド」	1C4HJWMG0DL672395～1C4HJWMGXDL672470 平成 25 年 06 月 06 日～平成 25 年 09 月 18 日	100 台	
	不明	「ジープ・ラングラー」	1J4AA7D19BL621391～1J4HE6D1XBL607514 平成 23 年 05 月 21 日～平成 23 年 07 月 25 日	31 台	
	不明	「ジープ・ラングラーア ンリミテッド」	1C4HJWMG0CL176785～1C4HJWMGXCL176826 平成 23 年 11 月 04 日～平成 24 年 05 月 01 日	61 台	
	(5 型式)	(2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 22 年 12 月 18 日～平成 25 年 10 月 15 日	(計 4,617 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。