

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 フォンhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年10月13日

リコール届出番号	外-2390	リコール開始日	平成28年10月13日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ装置、座席ベルト (エアバッグコントロールモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、縁石を乗り越えた際などの振動で当該モジュールの故障診断機能が作動を始め、そのまま作動し続けることがある。そのため、衝突時にフロントエアバッグ及びプリテンショナーを作動するための信号が送信されず、フロントエアバッグ及びプリテンショナーが作動せず、乗員が過度の障害を負おうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールモジュールを対策プログラムに書き換える。または、対策プログラムが入った新品のエアバッグコントロールモジュールに交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2390 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	不明	「エスカレード」	1GYS47KJ4FR504271 ~ 1GYS47KJ8GR383665 平成27年1月9日~平成28年7月7日	197	
シボレー	不明	「コルベット」	1G1Y92D78E5000021 ~ 1G1Y92D62G5612371 平成25年9月10日~平成28年7月7日	536	
		(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年9月10日~平成28年7月7日	733	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。