

連絡先 自動車局技術 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月24日

リコール届出番号	3945	リコール開始日	平成28年11月25日	
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700			
不具合の部位（部品名）	①燃料装置（燃料ポンプ、燃料噴射ノズル） ②燃料装置（エンジン制御用コンピュータ、燃料噴射ノズル）および排気管（フロントパイプ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①ディーゼル燃料噴射装置において、燃料ポンプおよび燃料噴射ノズルの強度が不足しているため、燃料通路部に亀裂が発生することがある。そのため、燃料が漏れ、燃料圧力が低下するとエンジン警告灯が点灯して出力制限走行となり、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。 ②エンジン制御用コンピュータにおいて、排気ガス再循環制御が不適切なため、排気ガス中の水分により燃料噴射ノズル先端孔部が腐食し拡大することがある。そのため、噴射量が増えてPMが触媒に多量に堆積してエンジン警告灯が点灯し、出力制限走行となる。最悪の場合、触媒が損傷し黒煙を排出するおそれがある。			
改善措置の内容	①全車両、車台番号を確認してポンプ、噴射ノズル等を対策品と交換する。 あわせて各締結部の燃料漏れを点検する。 ②全車両、エンジン制御用コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。 また、プログラム修正後にエンジン警告灯が点灯する場合には、無償で噴射ノズル等を交換するとともに、触媒が損傷している場合には、フロントパイプを交換する。			
不具合件数	①105件 ②211件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3945のステッカーを貼付する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	LDF-KDH201V QDF-KDH201V LDF-KDH201K QDF-KDH201K LDF-KDH201K改 QDF-KDH201K改	「ハイエース」 「レジアスエース」	KDH201-0062184～KDH201-0187292 平成22年 7月22日～平成27年11月26日	79,019	①②
			KDH201-0184404～KDH201-0202340 平成27年10月27日～平成28年 7月 2日	11,836	②
			KDH201-5005363～KDH201-5020277 平成22年 8月 2日～平成27年10月29日	11,629	①②

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	LDF-KDH201V QDF-KDH201V LDF-KDH201K QDF-KDH201K LDF-KDH201K改 QDF-KDH201K改	「ハイエース」 「レジアスエース」	KDH201-5020230～KDH201-5023670 平成27年10月27日～平成28年7月1日	2,688	②
	LDF-KDH206V LDF-KDH206K LDF-KDH206K改		KDH206-6002617～KDH206-6011708 平成22年8月2日～平成27年10月30日	8,920	①②
			KDH206-6011682～KDH206-6013655 平成27年10月27日～平成28年6月30日	1,936	②
			KDH206-8027438～KDH206-8099033 平成22年7月22日～平成27年12月15日	68,259	①②
			KDH206-8096584～KDH206-8106639 平成27年10月27日～平成28年7月7日	9,597	②
	LDF-KDH211K		KDH211-8002802～KDH211-8006648 平成22年7月22日～平成27年10月28日	3,731	①②
			KDH211-8006644～KDH211-8007278 平成27年10月27日～平成28年6月29日	598	②
	LDF-KDH221K		KDH221-0006842～KDH221-0016607 平成22年8月4日～平成27年10月28日	3,846	①②
			KDH221-0016600～KDH221-0018058 平成27年10月27日～平成28年6月29日	567	②
	LDF-KDH223B LDF-KDH223B改		KDH223-0008991～KDH223-0026278 平成22年7月26日～平成27年10月27日	3,977	①②
		KDH223-0026285～KDH223-0029107 平成27年10月27日～平成28年6月30日	764	②	
	LDF-KDY221 QDF-KDY221	「タッパ」 「トヨエース」	KDY221-8001972～KDY221-8005862 平成22年8月3日～平成27年10月29日	3,802	①②
			KDY221-8005861～KDY221-8006463 平成27年10月28日～平成28年6月30日	600	②
	LDF-KDY231 QDF-KDY231 LDF-KDY231改 QDF-KDY231改	KDY231-8006551～KDY231-8022651 平成22年8月2日～平成27年10月29日	14,417	①②	
		KDY231-8022607～KDY231-8026092 平成27年10月27日～平成28年6月30日	2,569	②	
	LDF-KDY241V	KDY241-0001155～KDY241-0001367 平成22年8月26日～平成27年11月2日	206	①②	
		KDY241-0001368～KDY241-0001390 平成27年11月17日～平成28年7月1日	22	②	
	LDF-KDY271	KDY271-0002139～KDY271-0004597 平成22年8月3日～平成27年10月29日	2,441	①②	
		KDY271-0004598～KDY271-0004850 平成27年10月29日～平成28年6月30日	251	②	
	LDF-KDY281 LDF-KDY281改	KDY281-0004499～KDY281-0015253 平成22年8月3日～平成27年10月29日	10,634	①②	
		KDY281-0015232～KDY281-0016837 平成27年10月27日～平成28年7月1日	1,598	②	
	(計23型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年7月22日～平成28年7月7日	(計243,907台)	

①210,881台
②243,907台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。