

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月30日

リコール届出番号	3942	リコール開始日	平成28年11月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 問い合わせ先：品質安全部 取締役社長 多田野 宏一 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置(トルクコンバータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの動力伝達装置において、トルクコンバータのフロントカバーの製造が不適切なため、当該カバーの強度が不足しているものがある。そのため、走行時の油圧により亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展してトルクコンバータオイルが漏れて警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トルクコンバータを良品に交換する。		
不具合件数	24件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知の為の措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、ステッカ(No,3942)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	UDS-T007	「GR-250N-3」	T009-0716 ~ T009-1426 平成26年10月30日 ~ 平成28年8月1日	687台	
タダノ	UDS-T009	「GR-160N-3」	T009-0124 ~ T009-0263 平成26年10月31日 ~ 平成28年5月16日	136台	
コベルコ	UDS-EW07	「RK160-7」	T009-5037 ~ T009-5047 平成27年3月31日 ~ 平成28年4月11日	11台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月30日 ~ 平成28年8月1日	(計834台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。