

連絡先	自動車局 審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp	

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 12 月 21 日

リコール届出番号	外-2417	リコール開始日	平成 28 年 12 月 22 日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM AG) ミヒャエル・シャノー 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (メインハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気配線の配索設計が不適切なため、メインハーネスとアンチロックブレーキシステム (ABS) モジュールが干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、メインハーネスの被覆が損傷し、損傷箇所から ABS モジュールに電流が流れて当該モジュール内部のコントロールユニットが破損してしまい、ABS 警告灯が点灯して、ABS が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両メインハーネスを点検し、損傷がない場合は、メインハーネスをシートフレームに固定する。損傷がある場合は、さらに ABS モジュールを点検し、異常が認められる場合は、当該モジュールを良品と交換したうえでメインハーネスを修理し、シートフレームに固定する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	KTM オーストリア本社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、ホームページでの掲載で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、ステアリングヘッド右側車台番号後方に No. 外-2417 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	1190ADV1949	「1190 ADVENTURE」	VBKV19407DM992443 ~ VBKV19400GM939863 平成 25 年 01 月 22 日～平成 27 年 12 月 04 日	356 台	
	1190ADV2949	「1190 ADVENTURE R」	VBKV29400DM992216 ~ VBKV29403GM939207 平成 25 年 01 月 15 日～平成 27 年 11 月 20 日	126 台	
	1290ADV5949	「1290 SUPER ADVENTURE」	VBKV59405FM922916 ~ VBKV59400GM943061 平成 25 年 02 月 10 日～平成 28 年 02 月 16 日	84 台	
	(計 3 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 25 年 01 月 15 日～平成 28 年 02 月 16 日	(計 566 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。