

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年1月19日

リコール届出番号	3972	リコール開始日	平成29年1月20日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。 なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席側エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3972のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GE6	「フィット」	GE6-1594310～GE6-1610186 平成24年1月6日～平成24年4月23日	15,161	
			GE6-1700002～GE6-1735151 平成24年5月10日～平成24年12月27日	35,087	
			GE6-3100002～GE6-3113301 平成24年3月6日～平成24年4月2日	13,280	
			GE6-3200001～GE6-3205464 平成24年6月15日～平成24年8月1日	5,456	
			GE6-8200288～GE6-8200347 平成24年1月11日～平成24年4月23日	60	
			GE6-8300001～GE6-8300084 平成24年5月29日～平成24年12月26日	84	
			GE7-1508886～GE7-1511960 平成24年1月6日～平成24年4月23日	3,011	
			GE7-1700001～GE7-1704747 平成24年5月11日～平成24年12月28日	4,720	
	DBA-GE7		GE7-8200053～GE7-8200058 平成24年2月2日～平成24年4月17日	6	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考	
ホンダ	DBA-GE7	「フィット」	GE7-8300001～GE7-8300014 平成24年6月1日～平成24年12月7日	14		
	DBA-GE8		GE8-1523911～GE8-1528635 平成24年1月6日～平成24年4月20日	4,619		
			GE8-1700002～GE8-1705077 平成24年5月11日～平成24年12月26日	5,058		
	DBA-GE9		GE9-1502010～GE9-1502368 平成24年1月6日～平成24年4月17日	359		
			GE9-1700001～GE9-1700945 平成24年5月14日～平成24年12月25日	944		
			GE9-8000001～GE9-8000042 平成24年12月25日～平成24年12月27日	42		
	LA-GD1			GD1-1031401～GD1-1033347 平成13年8月24日～平成13年8月29日	50	
	LA-GD2			GD2-1002021～GD2-1002160 平成13年8月28日～平成13年8月29日	12	
	DAA-GP1		GP1-1113317～GP1-1136905 平成24年1月6日～平成24年4月23日	23,429		
			GP1-1200002～GP1-1232385 平成24年5月10日～平成24年12月28日	32,334		
		GP1-8000002～GP1-8000068 平成24年5月29日～平成24年12月27日	67			
	DAA-GP4		GP4-1000006～GP4-1008656 平成24年5月11日～平成24年12月28日	8,640		
	DBA-GB3	「フリード」 「フリード スパイク」	GB3-1406469～GB3-1454121 平成24年1月6日～平成24年10月24日	47,296		
			GB3-1500003～GB3-1505852 平成24年10月24日～平成24年12月28日	5,850		
			GB3-5300075～GB3-5300763 平成24年1月9日～平成24年10月24日	689		
			GB3-5400001～GB3-5400103 平成24年11月20日～平成24年12月28日	103		
	DBA-GB4		GB4-1400640～GB4-1405047 平成24年1月6日～平成24年10月23日	4,396		
			GB4-1500001～GB4-1500736 平成24年10月25日～平成24年12月28日	736		
	DAA-GP3		GP3-1016667～GP3-1071899 平成24年1月6日～平成24年10月30日	54,478		
			GP3-1100002～GP3-1105509 平成24年10月24日～平成24年12月28日	5,499		
GP3-5000001～GP3-5000095 平成24年4月10日～平成24年10月23日			95			
GP3-5100001～GP3-5100024 平成24年11月21日～平成24年12月6日			24			
DAA-GP2	「フィット シャトル」	GP2-3027262～GP2-3064477 平成24年1月6日～平成24年6月7日	36,960			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考	
ホンダ	DAA-GP2	「フィット シャトル」	GP2-3100001～GP2-3123972 平成24年6月14日～平成24年12月28日	23,888		
			GP2-8000115～GP2-8000187 平成24年1月10日～平成24年6月5日	73		
			GP2-8100001～GP2-8100040 平成24年6月22日～平成24年12月13日	40		
	DBA-GG7		GG7-3006716～GG7-3009388 平成24年1月6日～平成24年6月8日	2,661		
			GG7-3100001～GG7-3102902 平成24年6月13日～平成24年12月28日	2,891		
			GG7-8000016～GG7-8000023 平成24年1月6日～平成24年6月5日	8		
			GG7-8100001～GG7-8100005 平成24年7月5日～平成24年12月26日	5		
	DBA-GG8		GG8-3001237～GG8-3002181 平成24年1月7日～平成24年6月6日	942		
			GG8-3100001～GG8-3100892 平成24年5月22日～平成24年12月27日	889		
			GG8-8000004～GG8-8000010 平成24年1月28日～平成24年4月27日	7		
		GG8-8100001～GG8-8100003 平成24年7月25日～平成24年12月13日	3			
	LA-RN1	「ストリーム」	RN1-1000014～RN1-1050960 平成12年10月12日～平成13年8月30日	6,728		
			RN1-1104547～RN1-1134890 平成13年11月2日～平成14年7月22日	20		
			LA-RN2	RN2-1000015～RN2-1008017 平成12年10月16日～平成13年8月30日	1,293	
				RN2-1102636 平成14年3月6日	1	
			LA-RN3	RN3-1000031～RN3-1055102 平成12年10月12日～平成13年8月30日	8,651	
				RN3-1110058～RN3-1116767 平成14年2月27日～平成14年7月2日	67	
				RN3-5000006～RN3-5000007 平成14年3月6日	2	
			LA-RN4	RN4-1000634～RN4-1009138 平成13年1月19日～平成13年8月30日	16	
			LA-ES1	「シビック フェリオ」	ES1-1000013～ES1-1005267 平成12年8月7日～平成12年12月18日	4,737
LA-ES2			ES2-1000013～ES2-1000727 平成12年8月31日～平成12年12月8日		617	
LA-ES3	ES3-1000021～ES3-1000823 平成12年8月29日～平成12年12月14日	697				
DAA-ZE2	「インサイト」	ZE2-1400228～ZE2-1404353 平成24年1月7日～平成24年12月28日	4,124			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ホンダ	DAA-ZE3	「インサイト エクス クルーシブ」	ZE3-1001582～ZE3-1006541 平成24年1月9日～平成24年12月26日	4,955	
	DBA-RR1	「エリシオン」 「エリシオン プレステージ」	RR1-1502489～RR1-1503233 平成24年1月10日～平成24年5月11日	745	
			RR1-1600004～RR1-1600417 平成24年6月26日～平成24年12月24日	414	
			RR1-5500004 平成24年2月22日	1	
	DBA-RR2		RR2-1500403～RR2-1500492 平成24年1月10日～平成24年5月10日	90	
			RR2-1600002～RR2-1600060 平成24年6月28日～平成24年12月10日	59	
	DBA-RR5	「エリシオン プレステージ」	RR5-1300314～RR5-1300382 平成24年1月18日～平成24年5月14日	69	
			RR5-1400001～RR5-1400203 平成24年6月26日～平成24年12月21日	203	
	DBA-RR6		RR6-1300107～RR6-1300126 平成24年1月18日～平成24年4月11日	20	
			RR6-1400001～RR6-1400069 平成24年6月28日～平成24年12月21日	69	
	DBA-CU1	「アコード」	CU1-1001175～CU1-1001992 平成24年1月9日～平成24年12月26日	817	
	DBA-CU2		CU2-1100447～CU2-1100758 平成24年1月9日～平成24年12月25日	312	
	DBA-CW1	「アコード ツアラー」	CW1-1000993～CW1-1001521 平成24年1月11日～平成24年12月18日	529	
	DBA-CW2		CW2-1100696～CW2-1101179 平成24年1月6日～平成24年12月18日	484	
	DBA-CP3	「インスパイア」	CP3-1400505～CP3-1401081 平成24年1月6日～平成24年7月31日	577	
	DBA-KB2	「レジェンド」	KB2-1100532～KB2-1100756 平成24年1月11日～平成24年6月25日	225	
KB2-5100002～KB2-5100003 平成24年1月27日			2		
ZAA-ZA2	「FIT EV」	ZA2-1000021～ZA2-1000056 平成24年7月31日～平成24年12月10日	36		
ZBA-ZC3	「FCX クラリティ」	ZC3-1100001 平成24年12月3日	1		
(計 35 型式)	(計 16 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年8月7日～平成24年12月28日	(計 376,527 台)		

(備考)

本届出の対象範囲の一部は、平成22年6月30日付け届出番号「2567」にてリコール届出をしたものであるが、改善措置に使用した部品は本届出の対象車両に搭載された部品と同時期に生産されたものであるため、再度リコール届出をするものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。