

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年2月9日

リコール届出番号	3978	リコール開始日	平成29年2月10日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（座席）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席において、座席高さを調整するリフタリンクの強度が不足しているほか、リフタリンクの抜け止め防止用プッシュナットの固定方法が不適切なため、リフタリンクに亀裂が入る、または、プッシュナットが外れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、座席から異音やガタが発生し、最悪の場合、リフタリンクが破損もしくは外れて座席が傾き、正しい運転姿勢が取れなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リフタリンクを点検し、亀裂が無い場合はリフタリンクに補強ブラケットを追加するとともに、プッシュナットを2枚構造にする。リフタリンクに亀裂がある場合は、シートアジャスターユニットを対策品に交換する。なお、補強ブラケットの準備に時間を要するため、年式の古い車両から順次改善措置を実施する。		
不具合件数	44件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3978のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-DE3AS	「デミオ」	DE3AS-100011～DE3AS-350104 平成19年7月26日～平成22年9月11日	7,714	座席高さ手動調整機能付き車が対象
	DBA-DE3FS		DE3FS-100037～DE3FS-353538 平成19年5月11日～平成22年9月11日	133,955	
	DBA-DE5FS		DE5FS-100027～DE5FS-350288 平成19年5月11日～平成22年9月11日	21,347	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
マツダ	DBA-BL5FP	「アクセラ」	BL5FP-100012～BL5FP-106772 平成21年4月7日～平成22年9月30日	4,824		
	DBA-BL5FW		BL5FW-100010～BL5FW-119319 平成21年4月7日～平成22年9月30日	16,602		
	ABA-BL6FJ		BL6FJ-100011～BL6FJ-100765 平成21年6月23日～平成22年9月9日	659		
	DBA-BLEAP		BLEAP-100007～BLEAP-100205 平成21年4月7日～平成22年9月27日	141		
	DBA-BLEAW		BLEAW-100005～BLEAW-100387 平成21年4月7日～平成22年9月30日	348		
	DBA-BLEFP		BLEFP-100016～BLEFP-105039 平成21年4月21日～平成22年9月30日	4,220		
	DBA-BLEFW		BLEFW-100014～BLEFW-114950 平成21年4月21日～平成22年9月30日	12,590		
	CBA-GH5AP	「アテンザ」	GH5AP-100005～GH5AP-200035 平成20年1月16日～平成22年8月20日	216		
	CBA-GH5AS		GH5AS-100006～GH5AS-200062 平成20年1月15日～平成22年8月26日	381		
	CBA-GH5AW		GH5AW-100011～GH5AW-200172 平成20年1月15日～平成22年8月30日	901		
	DBA-GH5FS		GH5FS-100024～GH5FS-200883 平成19年12月12日～平成22年8月31日	3,251		
	DBA-GH5FW		GH5FW-100022～GH5FW-200535 平成19年12月17日～平成22年8月30日	3,577		
	DBA-GHEFP		GHEFP-100048～GHEFP-201674 平成20年1月7日～平成22年8月31日	3,398		
	DBA-GHEFS		GHEFS-100002～GHEFS-100705 平成19年12月20日～平成21年12月18日	531		
	DBA-GHEFW		GHEFW-100004～GHEFW-201993 平成19年12月12日～平成22年8月31日	2,841		
	DBA-CC3FW		「ビアンテ」	CC3FW-100013～CC3FW-200077 平成20年6月5日～平成22年8月28日		958
	DBA-CCEAW			CCEAW-100015～CCEAW-200570 平成20年7月2日～平成22年9月11日		1,863
	DBA-CCEFW	CCEFW-100031～CCEFW-216201 平成20年5月21日～平成22年9月11日		28,436		
		(計21型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年5月11日～平成22年9月30日		(計248,753台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。