

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年2月9日

リコール届出番号	3980	リコール開始日	平成29年2月9日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機（エンジン制御用コントロールユニット(エンジンECU)）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御ECUにおいて、アイドリング時の制御プログラムが不適切なため、エンジン回転状態を検知するクランク角センサーの出力信号に一時的な乱れや瞬断が発生すると、点火および燃料噴射を適正に行えないことがある。そのため、エンジン回転が不安定になり、最悪の場合、エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御プログラムを対策仕様に書き替える。		
不具合件数	45件	事故の有無	物損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3980のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-GA3W	「RVR」	GA3W-0000101～GA3W-0100153 平成22年2月8日～平成24年9月10日	18,273台	
	DBA-CX3A	「ギャラン」	CX3A-0000201～CX3A-0100955 平成21年12月11日～平成23年10月20日	1,477台	
	DBA-CY3A		CY3A-0000201～CY3A-0101745 平成21年12月11日～平成23年10月21日	2,871台	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年12月11日～平成24年9月10日	(計22,621台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。