


改善箇所説明図②



注： 内は追加する部品を示す。
 内は損傷している場合、補修する部品を示す。

基準不適合発生箇所

小型トラックにおいて、インストルメントパネルを固定している金具の端部処理が不適切なため、周囲に配索されたワイヤハーネスが干渉しているものがある。そのため、走行時の振動で被覆が損傷し、ワイヤハーネスと金具がショートして、最悪の場合、ワイパー等の機器類の機能が停止したり、走行中エンストして再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該金具およびワイヤハーネスに保護材を取り付けるとともに、ワイヤハーネスを点検し、損傷している場合は補修をおこなう。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。

