連絡先 自動車局 審査・リコール課

リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線42354

アト・レス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成29年2月14日

				<u> </u>
リコール届出番号	3 9 9 5	リコール開始	日	平成29年2月15日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先: 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700			
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料フィルタ)			
基準不適合状態にあると	ディーゼルエンジンの燃料フィルタにおいて、フィルタケースの強度が不足			
認める構造、装置又は性	しているため、燃料圧力の変動およびエンジン振動によりフィルタケースに亀			
能の状況及びその原因	裂が入るものがあり、燃料が漏れるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該燃料フィルタを対策品に交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	他社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。			
分解整備事業者に周知	・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。			
させるための措置	・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に			
	No. 3995のステッカーを貼付する。			

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	;
トヨタ	SDG-XZB40	「トヨタコースター」	XZB40-0054621~XZB40-0054851 平成26年 1月24日~平成26年 8月 8日	225		
	SDG-XZB50		XZB50-0058219~XZB50-0058756 平成26年 1月24日~平成26年 8月 5日	531		
	SDG-XZB51		XZB51-0052403~XZB51-0052496 平成26年 2月 4日~平成26年 8月 4日	93		
	SDG-XZB46V	「トヨタコースター ヒ゛ック゛ハ゛ン」	XZB46-0001205~XZB46-0001224 平成26年 1月28日~平成26年 7月22日	20		
	SDG-XZB56V		XZB56-0001133~XZB56-0001141 平成26年 1月27日~平成26年 7月14日	9		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備	考
日野	SDG-XZB40M	「日野リエッセⅡ」	XZB40-0002646~XZB40-0002749 平成26年 1月24日~平成26年 8月 6日	104		
	SDG-XZB50M		XZB50-0006431~XZB50-0006881 平成26年 1月24日~平成26年 8月 8日	437		
	SDG-XZB51M		XZB51-0001901~XZB51-0001970 平成26年 1月24日~平成26年 8月18日	67		
	SDG-XZB56Y	「日野リエッセ <b>Ⅱ</b> ビッグバン」	XZB56-0050052~XZB56-0050055 平成26年 1月25日~平成26年 6月 6日	4		
			(製作期間の全体の範囲)			
	(計9型式)	(計4車種)	平成26年 1月24日~平成26年 8月18日	(計1,490台)		

		,				
車	名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日	野	SDG-XZB50M	「日野リエッセⅡ」	XZB50-0004903	1	補給用
				平成23年12月14日		原動機 搭載車
		SDG-XZB51M		XZB51-0001651	1	両
				平成24年 1月24日		
				(製作期間の全体の範囲)		
		(計2型式)	(計1車種)	平成23年12月14日~平成24年 1月24日	(計2台)	

## 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。