

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29年 3月 30日

リコール届出番号	外-2428	リコール開始日	平成 29年 4月 7日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>			製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。					
改善措置の内容	対象となるエアバッグの位置が車両により異なるため、以下のいずれか又は組み合わせにより改善措置をおこなう。 ①運転席のエアバッグユニットを良品と交換する。 ②助手席のエアバッグユニットを良品と交換する。 ③運転席のシートエアバッグユニットを良品と交換する。 ④助手席のシートエアバッグユニットを良品と交換する。 ⑤運転席および助手席のシートエアバッグユニットを良品と交換する。					
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2428のステッカーを貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-FB420	「ボルボS60」	YV1FS40MDH2426622～YV1FS40MDH2426622 平成 28年 12月 17日～平成 28年 12月 17日	1台	④=1台
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボS60」	YV1FSA8RDH2426602～YV1FSA8RDH2428168 平成 28年 10月 27日～平成 28年 11月 11日	7台	④=7台
ボルボ	DBA-FB4154T	「ボルボV60」	YV1FW29MOH1341926～YV1FW29MOH1346791 平成 28年 10月 27日～平成 28年 12月 2日	13台	②=2台 ③=5台 ④=5台 ②+③=1台
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボV60」	YV1FWA8RDH1341873～YV1FWA8RDH1348939 平成 28年 10月 27日～平成 28年 12月 17日	61台	②=19台 ③=24台 ④=11台 ⑤=3台 ②+③=4台
ボルボ	DBA-DB420XC	「ボルボXC60」	YV1DZ40MCH2052947～YV1DZ40MCH2074815 平成 28年 10月 27日～平成 28年 12月 2日	20台	②=15台 ③=2台 ④=3台
ボルボ	LDA-DD4204T XC	「ボルボXC60」	YV1DZA8RDH2062906～YV1DZA8RDH2073890 平成 28年 10月 29日～平成 28年 12月 2日	26台	②=5台 ③=14台 ④=7台

ボルボ	DBA-FB420	「ボルボV60クロスカントリー」	YV1FZ40MCH1028158～YV1FZ40MCH1028677 平成28年10月27日～平成28年10月29日	8台	②=3台 ③=3台 ④=1台 ⑤=1台
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボV60クロスカントリー」	YV1FZA8RDH1029884～YV1FZA8RDH1031127 平成28年11月11日～平成28年12月17日	7台	②=2台 ③=4台 ④=1台
ボルボ	DBA-LB420XC	「ボルボXC90」	YV1LF10MCH1126812～YV1LFA2MCH1149561 平成28年10月27日～平成29年1月7日	4台	①=4台
ボルボ	DBA-LB420XC A	「ボルボXC90」	YV1LFA2MCH1126840～YV1LF10MCH1130267 平成28年10月27日～平成28年10月29日	3台	①=3台
ボルボ	DLA-LB420XC PA	「ボルボXC90」	YV1LFBAMDH1128352～YV1LFBAMDH1128352 平成28年10月27日～平成28年10月27日	1台	①=1台
ボルボ	DBA-MB4154T	「ボルボV40」	YV1MV2920H2385487～YV1MV2920H2394929 平成28年10月27日～平成28年12月17日	74台	②=40台 ③=22台 ④=11台 ②+③=1台
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40」	YV1MVA8RDH2385504～YV1MVA8RDH2396358 平成28年10月27日～平成28年12月17日	122台	②=91台 ③=28台 ④=1台 ②+④=2台
ボルボ	CBA-MB420XC	「ボルボV40クロスカントリー」	YV1MZ402CH2121867～YV1MZ402CH2124069 平成28年10月29日～平成28年11月11日	41台	②=33台 ③=8台
ボルボ	DBA-MB4154T	「ボルボV40クロスカントリー」	YV1MZ2920H2121873～YV1MZ2920H2121879 平成28年10月29日～平成28年10月29日	2台	②=2台
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40クロスカントリー」	YV1MZA8RDH2121087～YV1MZA8RDH2123582 平成28年10月27日～平成28年12月17日	19台	②=10台 ③=5台 ④=4台
	(計11型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年10月27日～平成29年1月7日	409台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。