

改善箇所説明



燃料ホース



基準不適合発生箇所：

燃料ホースの取付けが不適切なため、当該ホースが燃料タンクやエンジンと接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れ火災に至るおそれがある。

改善措置の内容：

全車両、燃料ホースを点検し、燃料ホースが接触している場合は、新品と交換する。また、適切にホースが取り付けられているか確認するためのステーを取り付けるため、警音器の形状を変更したものに交換する。

識別：左側センターフェアリングの内側に外2468のステッカーを貼付する。

注：矢印は交換部品を示す。