

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年4月14日

リコール届出番号	4029	リコール開始日	平成29年4月14日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 木下 榮一郎 〔 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 〕		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（変速装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の変速装置において、副変速切換アームの設計が不適切なため、ギヤが切り換えにくい状態で変速操作を行った場合、副変速切換アームが変形することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、副変速切換アームが損傷し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、副変速切換アームを対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 4029 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	WDP-H161	「HJ5098G」	H161-000001～H161-000155 平成26年1月24日～平成27年7月31日	140	
		「HJ6098G」	H161-100002～H161-100147 平成26年2月7日～平成27年12月9日	132	
キセキ	XDN-H162	「HJ4075G」	H162-000002～H162-000073 平成26年10月9日～平成27年12月10日	72	
キセキ	XDN-H163	「HFR575G」	H163-000002～H163-000143 平成26年10月8日～平成27年12月7日	142	
キセキ	YDN-H164	「HFR463G」	H164-000003～H164-000123 平成27年2月10日～平成27年12月10日	95	A型が対象車
キセキ	YDN-H165	「HFR450G」	H165-000001～H165-000229 平成27年7月3日～平成27年12月9日	71	
	(計5型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年1月24日～平成27年12月10日	(計652台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。