

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 電話番号:03-5253-8111 内線:42354  
 国土交通省 ホームページアドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成29年5月30日

リコール届出番号	4051	リコール開始日	平成29年6月1日	
届出者の氏名又は名称	キャタピラージャパン合同会社 代表社員キャタピラージャパン・インターナショナル・インベストメンツ社 職務執行者 前畑 秀和		問合わせ先 : キャタピラージャパン合同会社 小型製品事業部 TEL:042(764)8673	
不具合の部位(部品名)	方向指示器			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの方向指示器において、方向指示器の点滅速度を制御する部品が不適切なため、点滅回数が保安基準第41条で定める点滅回数より少ないものがある。そのため、当該基準に適合しないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、制御部品の製造年週を確認し、対象期間のものは良品と交換する。			
不具合件数	1件	事故の有無	無し	
発見の動機	自動車技術総合機構からの指摘による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者 :ダイレクトメール若しくは電話で通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備業者:使用者の全てを把握しているの、周知させるための措置はとらない。</li> <li>・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下に、No.4051のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	XDN-H77	「907M」	CAT0907M*H7700356~CAT0907M*H7700866 (*部分はチェック文字と呼び、任意のアルファベットを刻印する。) 平成27年8月19日~平成28年10月28日	238台	
キャタピラー	WDP-AY4	「910K」	CAT0910K*AY401611~CAT0910K*AY402528 (*部分はチェック文字と呼び、任意のアルファベットを刻印する。) 平成27年8月19日~平成28年10月28日	588台	
キャタピラー	WDP-CD2	「914K」	CAT0914K*CD200822~CAT0914K*CD201297 (*部分はチェック文字と呼び、任意のアルファベットを刻印する。) 平成27年8月19日~平成28年10月28日	37台	
	(計3 型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年8月19日~平成28年10月28日	863台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。