


改善箇所説明図



基準不適合箇所
(ヒータースイッチの配線/ヒーターECU)

注： は点検・変更する部品を示す。

不具合の内容

運転者席及び助手席のシートヒーターにおいて、ヒータースイッチの電気配線の配線が不適切なため、当該スイッチがオンの状態でエンジンを停止してもシートヒーターが作動し続けることがある。そのため、ヒーターの制御を行うECU（ヒーターECU）が発熱し、そのままの状態で使用を続けると、ヒーターECUが溶損、発火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、運転者席および助手席のシートヒーターの電気配線を点検し、配線に誤りがあった場合は、正しい配線に変更する。

識別

対策済車両には、運転者席側シートヒーターハーネスカバーに白ペイントを塗布する。