



改善箇所説明図



座席ベルト非装着時
警報装置



警告灯

基準不適合発生箇所

座席ベルト非装着時警報装置において、運転席シートベルトバックルの状態を監視する制御プログラムが不適切なため、特定の状態でエンジンを始動した際、シートベルトを装着しているにも関わらず、当該警報装置が消灯しない。そのため、保安基準第22条の3の基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、座席ベルト非装着時警報装置の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は交換部品を示す