

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年12月11日

リコール届出番号	外-2578	リコール開始日	平成29年12月11日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	横滑り防止装置(ESP)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	横滑り防止装置(ESP)において、ESPコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、クルーズコントロール作動中に当該ユニットと運転者支援システムの通信が途絶えた場合、エンジントルク信号をエンジンコントロールユニットに送信し続けることがある。そのため、車両が走行し続け、ブレーキオーバーライド機能が作動せず、ブレーキ操作時に操作力が増大し、最悪の場合、制動停止距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ESPコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。また、全使用者に対して改善措置が実施されるまでの間、クルーズコントロールの使用を控えるよう注意喚起を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2578のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-463348	「G350d」	WDB4633482X244894～WDB4633482X283289 平成27年12月1日～平成29年11月3日	4196	右ハンドル
	ABA-463234	「G550」	WDB4632341X243258～WDB4632341X283117 平成27年11月7日～平成29年10月18日	467	左ハンドル
	ABA-463272	「G63AMG」 「メルセデスAMG G63」	WDB4632721X243151～WDB4632721X282701 平成27年10月18日～平成29年10月18日	788	
		「メルセデスAMG G63」	WDB4632722X275588～WDB4632722X282644 平成29年5月26日～平成29年10月18日	91	右ハンドル
	-463272-	「メルセデスAMG G65」	WDB4632741X243249～WDB4632741X278202 平成27年10月19日～平成29年5月25日	11	左ハンドル
	(計4型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年10月18日～平成29年11月3日	(計5,553台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。