

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年12月14日

リコール届出番号	4158	リコール開始日	平成29年12月15日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（遮熱板）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、排出ガス発散防止装置の遮熱板の組み付け工程が不適切なため、誤った仕様の遮熱板を組み付けたものがある。そのため、前輪タイヤの最後部の後端と当該遮熱板の距離が400mmを超え、巻込防止装置に係る保安基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排出ガス発散防止装置の遮熱板を点検し、誤った仕様のものが組み付けられている場合は正規品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4158のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-CXZ60CT	「ギガ」	CXZ60CT-7000004～CXZ60CT-7000006 平成29年7月11日～平成29年7月12日	2	
	2KG-CXZ77CT 2PG-CXZ77CT		CXZ77CT-7000006～CXZ77CT-7000105 平成29年6月2日～平成29年9月1日	26	
	2KG-CYE60CM		CYE60CM-7000001～CYE60CM-7000002 平成29年7月19日～平成29年7月26日	2	
	2PG-CYE77CZ		CYE77CZ-7000003 平成29年6月15日	1	
	2KG-CYG60CM		CYG60CM-7000005～CYG60CM-7000008 平成29年7月10日～平成29年9月4日	3	
	2KG-CYJ77C 2PG-CYJ77C		CYJ77C-7000025～CYJ77C-7000326 平成29年6月13日～平成29年9月1日	62	
	2KG-CYL77C 2PG-CYL77C		CYL77C-7000011～CYL77C-7000128 平成29年5月30日～平成29年8月29日	31	
	2PG-CYL77CM		CYL77CM-7000001 平成29年6月23日	1	
	2PG-CYM77C		CYM77C-7000002 平成29年7月5日	1	
	2KG-CYM77CM 2PG-CYM77CM		CYM77CM-7000002～CYM77CM-7000007 平成29年7月28日～平成29年8月29日	5	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-CYY77C	「ギガ」	CYY77C-7000001～CYY77C-7000003 平成29年7月11日～平成29年9月4日	2	
	2PG-CYZ77C		CYZ77C-7000005～CYZ77C-7000007 平成29年6月21日～平成29年6月23日	2	
	2PG-CYZ77CJ		CYZ77CJ-7000001～CYZ77CJ-7000002 平成29年6月16日～平成29年7月13日	2	
	2PG-CYZ77CM		CYZ77CM-7000003～CYZ77CM-7000007 平成29年6月6日～平成29年6月24日	3	
	(計18型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年5月30日～平成29年9月4日	(計143台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。