

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年04月26日

リコール届出番号	外-2650	リコール開始日	平成30年04月26日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国： 製作者名： 問い合わせ先： ホームページ：	アメリカ合衆国 FCA US LLC 専用フリーダイヤル 0120-712-812 <a href="http://www.fcagroup.jp/">http://www.fcagroup.jp/</a>
不具合の部位(部品名)	電気装置(クランク/カムシャフトセンサー配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのクランク/カムシャフトセンサー配線の端子部の製造が不適切なため、端子部の接続不良となることがある。そのため、エンジンからの情報が正しく伝達されず、警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クランク/カムシャフトセンサー配線を良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2650 ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-MK49	「コンパス」	1C4NJCFA0GD737397～1C4NJCFAXGD810324 平成28年07月15日～平成28年10月14日	190台	
ジープ	ABA-MK4924	「コンパス」	1C4NJDDB0GD741418～1C4NJDFBXGD795046 平成28年07月15日～平成28年10月14日	320台	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成28年07月15日～平成28年10月14日	(計510台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。