

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年6月28日

リコール届出番号	4290	リコール開始日	平成30年6月29日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側エアバッグのインフレーター（ガス発生装置）において、ガス発生剤が湿気のある状態で長期間の温度変化にさらされると劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4290 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	DBA-DE3AS	「デミオ」	DE3AS-250969 平成22年2月10日	1	
	DBA-DE3FS		DE3FS-100038～DE3FS-564713 平成19年5月11日～平成26年1月28日	32	
	DBA-DE3FS改		DE3FS-700014～DE3FS-700124 平成24年8月30日～平成25年4月24日	6	電気 自動車

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	DBA-DE5FS	「デミオ」	DE5FS-100055～DE5FS-252335 平成19年5月31日～平成22年2月11日	15	
	DBA-DEJFS		DEJFS-100057～DEJFS-158010 平成23年4月25日～平成25年7月6日	18	
	ABF-SKP2T	「ボンゴ」	SKP2T-105663～SKP2T-113539 平成24年7月13日～平成26年9月24日	4	
	ABF-SKP2V		SKP2V-210516 平成26年10月20日	1	
	(計7型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年5月11日～平成26年10月20日	(計77台)	

備考：

本届出は、平成28年6月30日付け、届出番号「3839」にて届出を行ったものであるが、対象車両の選定が不十分であったことが判明したため、対象車両を追加して届出するものである。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。