


改善箇所説明図



ドライブチェーンガード及びスイングアーム締結部のカラーの形状が不適切なため、悪路走行時の振動により締結部のボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが脱落し、当該ガードが大きく振れてドライブチェーンと接触し、最悪の場合、当該ガードが破損して道路上に落下し、他の交通の妨げになるおそれがある。

改善の内容：全車両、当該カラーを対策品に交換するとともに、当該ボルトを新品に交換する。

識別：車両左下側のブラケットアダプター取り付けボルト付近に白ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。