

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月13日

リコール届出番号	外-2719	リコール開始日	平成30年9月13日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ ホームページ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車体(ベルトライントリム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	車両側面後方に取り付けられている左右ベルトライントリムにおいて、接着の作業指示が不適切なため、接着が不十分なものがある。そのため、走行時の風圧等によってベルトライントリムが脱落し、最悪の場合、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右ベルトライントリムの接着状態を点検し、接着不良がある場合は、良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2719のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-205440C	「C180 カブリオレ」	WDD2054402F312114～WDD2054402F644679 平成28年3月22日～平成29年10月31日	1057	右ハンドル
	DBA-205448	「C300 カブリオレ」	WDD2054482F312115～WDD2054482F584853 平成28年3月22日～平成29年6月30日	44	
	CBA-205464	「メルセデスAMG C43 4M カブリオレ」	WDD2054642F377560～WDD2054642F637982 平成28年9月12日～平成29年10月25日	178	
	CBA-205487	「メルセデスAMG C63S カブリオレ」	WDD2054872F377071～WDD2054872F635401 平成28年8月23日～平成29年10月10日	87	
	CBA-205486	「メルセデスAMG C63 カブリオレ」	WDD2054862F377070～WDD2054862F478353 平成28年11月28日～平成29年4月10日	6	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年3月22日～平成29年10月31日	(計1,372台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。