

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成30年11月9日

リコール届出番号	4354	リコール開始日	平成30年11月9日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347		
不具合品の部位(部品名)	①原動機(吸気ホース) ②油圧回路(オイルクーラーホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①農耕用トラクタのターボチャージャーへの吸気ホースにおいて、取付構造が不適切なため、振動により当該ホースが抜ける場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンの出力が低下し、最悪の場合、走行速度が出なくなるおそれがある。 ②農耕トラクタのオイルクーラーホースにおいて、ホースの形状が不適切なため、ホースに亀裂が発生することがある。そのため、エンジン振動等により亀裂が進展し油漏れが発生して、最悪の場合、トランスミッションが作動不良となり、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、吸気ホース及びステーを対策品に交換し、ジョイントを追加して取付を行う。吸気ホースが外れエンジンに異常がみとめられる場合はエンジンを整備する。 ②全車両、オイルクーラーホース(2本)を対策品に交換する。		
不具合件数	①14件 ②22件	事故の有無	①②無し
発見の動機	①②市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 4354のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	—	「YT463」	S0001-100001～S0001-100620 平成27年8月19日～平成29年7月7日	496	②:496
		「YT470」	S0001-400001～S0001-401144 平成27年8月10日～平成29年7月4日	817	②:817
	—	「YT490」	S0002-010002～S0002-010049 平成27年8月3日～平成27年8月31日	22	①:22 ②:22
			S0002-100101～S0002-110843 平成27年1月21日～平成29年7月4日	876	①:591 ②:876
		「YT5101」	S0002-400101～S0002-410204 平成27年4月6日～平成29年6月30日	117	①:85 ②:117
		「YT5113」	S0002-010001～S0002-010051 平成27年7月16日～平成27年10月8日	28	①:28 ②:28
	S0002-700101～S0002-710696 平成27年1月19日～平成29年7月4日		785	①:529 ②:785	
	—	「YT5113」	S0003-900101～S0003-910158 平成27年9月2日～平成29年2月24日	150	①:150
(計3型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年1月19日～平成29年7月7日	(計3,291台)	(①計1,405台) (②計3,141台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。