

リコール届出一覧表（第2号様式）

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42354 アドレス:http://www.mlit.go.jp
---

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年12月4日

リコール届出番号	4394	リコール開始日	平成30年12月5日
届出者の氏名又は名称	極東開発工業株式会社 代表取締役社長 高橋 和也 問い合わせ先:品質保証部 TEL:0798-66-2330		
不具合の部位(部品名)	荷台(ダンプ作動用油圧ホース固縛ステー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型ダンプトラックのダンプ作動用油圧ホース固縛ステーと後輪用ブレーキ配管の隙が小さいため、走行振動でダンプ作動用油圧ホース固縛ステーと後輪用ブレーキ配管が干渉するおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、後輪用ブレーキ配管が損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ダンプ作動用油圧ホース固縛ステーと後輪用ブレーキ配管の隙を確認し、隙が小さい場合はダンプ作動用油圧ホース固縛ステーの位置を変更して対策品に交換する。また後輪用ブレーキ配管に損傷があった場合はブレーキ配管を新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	自動車技術総合機構からの指摘。		
自動車使用者及び自動車分解事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。</li> <li>・分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No. 4394のステッカを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車台数	備考
三菱	TKG-FBA30	「ふそう キャンター」	FBA30-560153 平成30年3月5日	1	
	TKG-FBA60		FBA60-554473～FBA60-554479 平成29年12月4日	2	
	TPG-FBA30		FBA30-552439～FBA30-570007 平成29年8月10日～平成30年3月6日	441	
	TPG-FBA60		FBA60-554018～FBA60-570014 平成29年8月7日～平成30年3月26日	984	
ニッサン	TRG-FBA3W	「アトラス」	FBA3W-55052～FBA3W-565022 平成29年8月23日～平成30年2月16日	6	
	TRG-FBA6W		FBA6W-550027～FBA6W-560015 平成29年8月11日～平成30年1月23日	8	
UDトラック	TRG-FBA3Y	「カゼット」	FBA3Y-560002 平成30年3月9日	1	
	(計7型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月7日～平成30年3月26日	(計1,443台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。