

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成31年2月7日

改善対策届出番号	571	改善対策開始日	平成31年2月8日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（ハンドルウエイト）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左側ハンドルグリップをハンドルパイプに組付ける工程及びハンドルバーインナウエイトのねじ部加工が不適切なため、ハンドルバーインナウエイトとハンドルエンドスペーサ間に付着した接着剤が押し潰されてハンドルウエイトを締結しているスクリュの締付けトルクが低下し、走行振動により緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にハンドルウエイトが脱落するおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、左側ハンドルバーインナウエイト端面に付着している接着剤を取り除き、スクリュのねじ部に緩み防止剤を塗布し、規定トルクで締め付ける。			
不具合件数	23件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	2BJ-JA43	「スーパーカブ 110MD」	JA43-1000017～JA43-1015290 平成29年8月30日～平成30年10月26日	15,274	郵政専用車両
	2BJ-JA42	「スーパーカブ 110プロ」	JA42-1000011～JA42-1002316 平成29年8月30日～平成30年12月3日	2,285	
	2BJ-JA45	「クロスカブ 110」	JA45-1000011～JA45-1008310 平成30年1月17日～平成30年11月15日	8,300	
	2BH-AA08	「スーパーカブ 50MD」	AA08-1000009～AA08-1005813 平成29年9月18日～平成30年11月5日	5,805	郵政専用車両
	2BH-AA07	「スーパーカブ 50プロ」	AA07-1000008～AA07-1005711 平成29年9月21日～平成30年11月29日	5,702	
	2BH-AA06	「クロスカブ 50」	AA06-1000007～AA06-1002006 平成30年1月17日～平成30年5月22日	2,000	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月30日～平成30年12月3日	(計39,366台)	