

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月11日

|                                  |  |         |            |  |
|----------------------------------|--|---------|------------|--|
| リコール届出番号                         | 4475   | リコール開始日 | 平成31年4月12日 |  |
| 届出者の氏名又は名称                       | 株式会社M-TEC 問い合わせ先：国内販売課<br>代表取締役 橋本 朋幸 TEL 0120-948-399   |         |            |  |
| 不具合の部位（部品名）                      | 緩衝装置（フロントダンパアセンブリ）   |         |            |  |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | フロントダンパアセンブリにおいて、ダンパシャフトの材料及び形状が不適切なため、当該ダンパシャフトの耐久性が不足しているものがある。そのため、ハンドル転舵を繰り返すとダンパシャフトが破断し、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。   |         |            |  |
| 改善措置の内容                          | 全車両、フロントダンパアセンブリを対策品に交換する。   |         |            |  |
| 不具合件数                            | 3件   | 事故の有無   | 無し         |  |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。  |         |            |  |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：販売会社からダイレクトメールで通知すると共に、弊社インターネットホームページへ掲載する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4475のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |            |  |

| 車名  | 型式      | 通称名    | リコール対象車の車台番号の範囲及び完成検査日                           | リコール対象車の台数 | 備考       |
|-----|---------|--------|--|------------|----------|
| ホンダ | DBA-JW5 | 「S660」 | JW5-6000001～JW5-6000661<br>平成28年9月23日～平成29年3月20日 | 661        | MUGEN RA |
|     | (計1型式)  | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成28年9月23日～平成29年3月20日            | (計661台)    |          |