



改善箇所説明図



ブレーキ・システム・モジュール



基準不適合発生箇所

ブレーキシステムモジュール(BSM)の制御プログラムが不適切なため、アダプティブクルーズコントロール(ACC)を使用した走行状態において、ブレーキペダルを踏んでも、アダプティブクルーズコントロールが解除されないことがある。そのため、意図しない加速が発生し追突事故に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキシステムモジュール(BSM)の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 左側後部ドアストライカー下部固定ボルト頭部に黄色のマーキングを実施する。