

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年5月23日

リコール届出番号	4503	リコール開始日	令和元年5月24日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	制動装置（ABSアクチュエータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABSアクチュエータにおいて、指定されている種類以外など性質が不安定なブレーキ液への耐性が不足しているため、バルブ表面の亜鉛メッキにゲル状物質が生成され、バルブの摺動性が悪化する場合がある。そのため、バルブが正常に閉じない場合、液圧が低下しブレーキペダル操作時にペダルストロークが深くなり、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABSアクチュエータを内部洗浄後、作動確認を実施し、引掛りがある場合は対策品に交換する。また、全車両、亜鉛メッキの腐食を抑制する効果のあるブレーキ液に交換するとともに、ブレーキ液の種類を刻印したリザーバーキャップを交換し、またブレーキ液の種類を記載した取扱説明書を変更する。		
不具合件数	131件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4503のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-TZ51	「ムラーノ」	TZ51-000008～TZ51-023057 平成21年12月22日～平成26年10月24日	6,408	
	CBA-TNZ51		TNZ51-000001～TNZ51-032107 平成20年9月1日～平成26年10月24日	8,869	
	CBA-PNZ51		PNZ51-000001～PNZ51-040729 平成20年9月1日～平成26年10月20日	3,077	
	DBA-TE52	「エルグランド」	TE52-000022～TE52-077735 平成22年6月29日～平成27年2月25日	43,439	
	DBA-TNE52		TNE52-000009～TNE52-041756 平成22年7月23日～平成27年2月25日	9,649	
	DBA-PE52		PE52-000010～PE52-052618 平成22年6月28日～平成27年7月23日	12,083	
	DBA-PNE52		PNE52-000016～PNE52-041027 平成22年6月29日～平成27年2月25日	6,697	
	(計7型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年9月1日～平成27年7月23日	(計90,222台)	