

改善箇所説明図



注：□は、点検し干渉がある場合は、適切な配策へ修正、被覆が削れている場合は、交換を行う部品を示す。

ハイブリッド車両の電気配線において、部品組み付け時の作業指示が不適切なため、車両フレームに電気配線が干渉しているものがある。そのため、走行時の振動等で被覆が削れ、車両フレームに短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、電気配線と車両フレームの干渉状況を点検し、干渉がある場合は適切な配策へ修正する。なお、被覆が削れている場合には、電気配線を新品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する